

27.12.31.000

ТЕРМИНАЛ

ЗАЩИТЫ, АВТОМАТИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ БАТАРЕИ СТАТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ БЭ2502А1201

(версии программного обеспечения 612570, 612170)

Руководство по эксплуатации ЭKPA.650321.084/1201 РЭ

EAC

Авторские права на данную документацию принадлежат ООО НПП «ЭКРА» (г. Чебоксары). Снятие копий или перепечатка разрешается только по согласованию с разработчиком.

ВНИМАНИЕ!

ДО ИЗУЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕРМИНАЛ **НЕ ВКЛЮЧАТЬ!**

Содержание

Перечень принятых сокращений и обозначений	7
1 Описание и работа	9
1.1 Назначение	9
1.2 Технические характеристики	9
1.3 Состав терминала и конструктивное выполнение	22
1.4 Устройство и работа терминала	23
1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности	54
1.6 Маркировка и пломбирование	54
1.7 Упаковка	54
2 Использование по назначению	55
2.1 Эксплуатационные ограничения	55
2.2 Подготовка терминала к использованию	55
2.3 Использование терминала	55
2.4 Возможные неисправности и методы их устранения	61
3 Техническое обслуживание и текущий ремонт терминала	62
3.1 Общие указания	62
3.2 Меры безопасности	62
3.3 Порядок технического обслуживания терминала	62
3.4 Проверка работоспособности терминала	62
3.5 Консервация	62
3.6 Текущий ремонт терминала	62
4 Транспортирование, хранение и утилизация	63
4.1 Условия транспортирования и хранения	63
4.2 Утилизация	63
Приложение А (обязательное) Форма карты заказа	65
Приложение Б (обязательное) Расположение элементов на лицевой панели терминалов	}
БЭ2502А1201	67
Приложение В (обязательное) Пример подключения внешних цепей к терминалам	
БЭ2502А1201	69
Приложение Г (обязательное) Функциональная схема логической части терминала	
БЭ2502А1201	71
Приложение Д (обязательное) Перечень осциллографируемых, регистрируемых и	
передаваемых по стандартам ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 и ІЕС 6185	0-8-1-
2011 дискретных сигналов в терминале БЭ2502А1201	73

Настоящее руководство по эксплуатации (далее - РЭ) распространяется на цифровые терминалы защиты, автоматики, управления и сигнализации батареи статических конденсаторов (далее - БСК) БЭ2502A1201 (далее - терминалы БЭ2502A1201 или терминалы) и предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, правилами эксплуатации терминалов и оценки возможности их применения.

Версии программного обеспечения для терминалов БЭ2502А1201

с поддержкой серии стандартов МЭК 61850	612570
без поддержки серии стандартов МЭК 61850	612170

Настоящее руководство содержит характеристики, функциональные схемы, описание принципа действия устройств и защит, перечень уставок и настраиваемых параметров, а также общую структурную схему терминалов. Описание технических характеристик, состав, конструктивное исполнение аппарата и работа с ним приведены в руководстве по эксплуатации ЭКРА.650321.084 РЭ «Терминалы защиты, автоматики и управления серии БЭ2502А» (далее - руководство ЭКРА.650321.084 РЭ).

До включения терминала в работу необходимо ознакомиться с настоящим руководством и руководством ЭКРА.650321.084 РЭ.

Необходимые параметры и надежность работы терминала в течение срока службы обеспечиваются не только качеством изделия, но и соблюдением условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, поэтому выполнение всех требований настоящего руководства является обязательным.

В связи с систематически проводимыми работами по усовершенствованию устройств, в конструкцию терминала могут быть внесены изменения, не ухудшающие параметры и качество изделия, не отраженные в настоящем издании.

Перечень принятых сокращений и обозначений

В настоящем РЭ приняты следующие сокращения:

АПВ Автоматическое повторное включение выключателя

АРМ Автоматизированное рабочее место

АСДУ Автоматизированная система диспетчерского управления

АСУ ТП Автоматизированная система управления технологическими процессами

АТН Автомат трансформатора напряженияАЧР Автоматическая частотная разгрузкаАУВ Автоматика управления выключателем

АШП Автомат шины питания

БМВ Блокировка многократных включений БСК Батарея статических конденсаторов

3П Защита от перегрузки

3ПН Защита от повышения напряжения 3МН Защита минимального напряжения

ЗНР Защита от несимметричного режима работы нагрузки

3033 Защита от однофазных замыканий на землю

ИО Измерительный орган

ИЧМ Интерфейс «человек-машина»МТЗ Максимальная токовая защита

НЗ Защита от небаланса

НКУ Низковольтное комплектное устройство

ПАА Противоаварийная автоматика

ПЭВМ Персональная электронная вычислительная машина

РКВ Реле команды «Включить»
РКО Реле команды «Отключить»
РНМ Реле направления мощности
РПВ Реле положения «Включено»
РПО Реле положения «Отключено»

РФК Реле фиксации команд

ТН Измерительный трансформатор напряженияУРОВ Устройство резервирования отказа выключателя

ЦУ Цепи управления

ЧАПВ Частотное автоматическое повторное включение

ЭМО Электромагнит отключения

GOOSE Generic Object Substation Events – непосредственный обмен данными через Ether-

net (M9K 61850 GOOSE)

MAC Media Access Control

SNTP Simple Network Time Protocol

В функциональных схемах используется следующая символика:

., .	от о
№ Текст номер	Внутренний логический сигнал устройства (входной)
текст №	Внутренний логический сигнал устройства (выходной)
текст	Внешний дискретный входной сигнал (дискретный вход)
текст	Внешний конфигурируемый дискретный входной сигнал (конфигурируемый дискретный вход)
текст	Внешний дискретный выходной сигнал (воздействие на выходные реле)
Tekct	Внешний дискретный выходной сигнал (воздействие на сигнализацию)
текст —	Пусковой (измерительный) орган
XB	Программный переключатель (состояние переключателя задается через ИЧМ)
&	Логический элемент «И»
- & -	Логический элемент «И-НЕ»
1	Логический элемент «ИЛИ»
	Логический элемент «ИЛИ-НЕ»
-\(\begin{array}{c} \b	Выдержка времени на возврат (нерегулируемая)
DT 	Выдержка времени на возврат (регулируемая)
DT —	Выдержка времени на срабатывание (нерегулируемая)
DT	Выдержка времени на срабатывание (регулируемая)
OD	Формирователь импульсов по переднему фронту
OD 	Формирователь импульсов по заднему фронту
S Q R	RS-триггер
R	Дискретный сигнал для конфигурирования дискретных входов, выходных реле и светодиодов
Const «1»	Значение константы «1»

Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Терминалы БЭ2502A1201 предназначены для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации БСК с номинальным напряжением сети 6 кВ и выше.

Терминалы предназначены для установки в комплектных распределительных устройствах в шкафах или на панелях.

Терминалы выполняются по индивидуальной карте заказа (см. приложение А). Форма карты заказа внешнего программного обеспечения и оборудования связи для построения ло-кальной сети из терминалов серии БЭ2502 с рекомендациями по выбору, кратким описанием характеристик, назначения и области применения приведена в руководстве ЭКРА.650321.084 РЭ.

- 1.1.2 Назначение терминала отражается в структуре его условного обозначения, приведенной в руководстве ЭКРА.650321.084 РЭ.
 - 1.1.3 Условия работы терминала описаны в руководстве ЭКРА.650321.084 РЭ.

1.2 Технические характеристики

- 1.2.1 Основные параметры терминала:
- номинальный переменный ток входов, А для фазных величин $I_{\text{ном}}$ 5 для нулевой последовательности $I_{3_{\text{ном}}}(3\cdot I_{0_{\text{ном}}})$ 1 для тока небаланса $I_{\text{нб}}$ 1 или 5
- номинальное междуфазное напряжение переменного тока $U_{\text{ном}}$, В 100
- номинальная частота, Гц 50
- номинальное напряжение оперативного питания $U_{\it num. hom}$, В

постоянного тока 110 или 220 переменного тока 220

- 1.2.2 Типоисполнения терминала БЭ2502А1201 приведены в таблице 1.
- 1.2.3 Основные технические данные и характеристики терминала приведены в руководстве ЭКРА.650321.084 РЭ.

Таблица 1

	Параметры				Количество	
Типоисполнение терминала	переменный	Номинальное напряжение переменного тока, В	питания, В		Аналоговых каналов тока/	Дискрет- ных вхо- дов/ вы-
			Постоян- ного тока	Перемен- ного тока	напряжения	ходных реле
БЭ2502А1201-61Е1 УХЛЗ.1			110	-		
БЭ2502А1201-61Е2 УХЛЗ.1	Фазный: 1 или 5 [*]	100	220		5/3	24/ 19
БЭ2502А1201-61Е4 УХЛЗ.1			-	220		

1.2.4 Терминалы БЭ2502A1201 осуществляют следующие функции защит, ИО и автоматики:

- трёхступенчатую МТЗ от междуфазных повреждений;
- 3033:
- ИО минимального напряжения пуска МТЗ по напряжению;
- ИО напряжения обратной последовательности;
- ИО направления мощности МТЗ;
- ИО направления мощности нулевой последовательности;
- 3ΠH;
- 3HP:
- 3Π:
- H3;
- 3MH;
- УРОВ:
- АПВ:
- АУВ.
- 1.2.5 Характеристики функций защит, ИО и автоматики
- 1.2.5.1 Максимальная токовая защита
- 1.2.5.1.1 МТЗ имеет три ступени: первая МТЗ-1 и вторая МТЗ-2 с независимой времятоковой характеристикой, третья МТЗ-3 с независимой или зависимой времятоковой характеристикой.
- 1.2.5.1.2 В зависимости от типоисполнения ступени МТЗ-1, МТЗ-2 и МТЗ-3 могут иметь пуск от ИО минимального напряжения или комбинированный пуск по напряжению.
 - 1.2.5.1.3 Обеспечены диапазоны уставок по току срабатывания ИО:
 - МТЗ-1: от $0.10 \cdot I_{HOM}$ до $40.00 \cdot I_{HOM}$ с шагом 0.01 A;

^{*} переключение электронным (программным) способом

- МТЗ-2: от $0,10 \cdot I_{\text{ном}}$ до $40,00 \cdot I_{\text{ном}}$ с шагом 0,01 А;
- МТЗ-3: от $0.08 \cdot I_{\text{ном}}$ до $20.00 \cdot I_{\text{ном}}$ с шагом 0.01 А.
- 1.2.5.1.4 Для МТЗ с независимой времятоковой характеристикой обеспечены диапазоны уставок по выдержке времени:
 - МТ3-1: от 0 до 10,00 с с шагом 0,01 с;
 - МТ3-2: от 0 до 20,00 с с шагом 0,01 с;
 - МТ3-3: от 0 до 100,00 с с шагом 0,01 с.
- 1.2.10.1.5 Защиты с зависимой времятоковой характеристикой соответствуют требованиям ГОСТ 27918-88, при этом время срабатывания определяется по формуле (1):

$$t = \frac{k \cdot \beta}{(I/I_{\hat{\alpha}})^{\alpha} - 1},\tag{1}$$

где t – время срабатывания, с;

k – временной коэффициент;

I — входной ток;

 I_6 – базисный ток, соответствующий предельному значению тока, при котором защита с зависимой выдержкой не срабатывает;

 α , β - коэффициенты, определяющие степень инверсии.

Значения коэффициентов lpha и eta для требуемых характеристик приведены в таблице 2. Таблица 2

Вид характеристики	α	β
Нормально инверсная	0,02	0,14
Сильно инверсная	1,00	13,50
Чрезвычайно инверсная	2,00	80,00

- 1.2.5.1.6 Временной коэффициент k регулируется в диапазоне от 0,1 до 2,0.
- 1.2.5.1.7 Обеспечен диапазон регулирования базисного тока I_6 ИО защиты с зависимыми от тока характеристиками: от $0.07 \cdot I_{\text{HOM}}$ до $2.50 \cdot I_{\text{HOM}}$ с шагом 0.01 А.
- 1.2.5.1.8 Кратность тока срабатывания ИО защиты с зависимыми от тока характеристиками к базисному току не более 1,3.
- 1.2.5.1.9 Выдержка времени на начальном участке зависимых от тока характеристик ограничена величиной $k \cdot 100$ (c).
- 1.2.5.1.10 При кратности $I/I_6 \ge 20$ зависимые от тока характеристики переводятся в независимые.
- 1.2.5.1.11 Обеспечен диапазон уставок по выдержке времени ускорения МТЗ от 0 до 2,00 с с шагом 0,01 с.
- 1.2.5.1.12 Предусмотрена возможность автоматического ввода ускорения срабатывания МТЗ при любых включениях выключателя на время ввода ускорения.

- 1.2.5.1.13 В режиме ускорения предусмотрена возможность загрубления уставки по току МТЗ-1 (токовой отсечки).
 - 1.2.5.2 Измерительный орган направления мощности МТЗ
- 1.2.5.2.1 ИО направления мощности МТЗ выполнен по так называемой 90-градусной схеме сочетания токов и напряжений: I_A и U_{BC} ; I_B и U_{CA} ; I_C и U_{AB} .
- 1.2.5.2.2 Угол максимальной чувствительности $\varphi_{\scriptscriptstyle MY}$ регулируется в диапазоне от 0° до \pm 180°.
 - 1.2.5.2.3 Ширина зоны срабатывания $\Delta \varphi$ не более 180°.
 - 1.2.5.2.4 Ток срабатывания не более $0.08 \cdot I_{_{HOM}}$.
 - 1.2.5.2.5 Напряжение срабатывания не более 1 В.
 - 1.2.5.3 Защита от однофазных замыканий на землю
 - 1.2.5.3.1 3ОЗЗ реализована одним из способов:
- по утроенному току нулевой последовательности $3 \cdot I_0$ основной частоты (с зависимой или независимой времятоковой характеристикой);
 - по утроенному напряжению нулевой последовательности $3 \cdot U_0$;
- по току $3 \cdot I_0$, напряжению $3 \cdot U_0$ и взаимному направлению утроенного тока и утроенного напряжения нулевой последовательности (направленная).
- 1.2.5.3.2 При отсутствии измерительного ТТ нулевой последовательности предусмотрена возможность получения значения $3 \cdot I_0$ расчётным путём по фазным величинам токов, не используя аналоговый вход $3 \cdot I_0$ терминала.

Значение $3 \cdot U_0$ получается расчётным путём по фазным величинам напряжений.

- 1.2.5.3.3 ДЛЯ ИО ТОКА 3ОЗЗ УСТАВКИ СРАБАТЫВАНИЯ РАЗДЕЛЕНЫ В ЗАВИСИ-МОСТИ ОТ ВЫБРАННОГО СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ $3 \cdot I_0$: ИЗМЕРЯЕТСЯ ИЛИ ВЫЧИСЛЯЕТ-СЯ, НА УСТАВКУ ПО ИЗМЕРЯЕМОМУ ТОКУ, ЗАДАВАЕМУЮ ОТНОСИТЕЛЬНО КОЭФФИ-ЦИЕНТА ТРАНСФОРМАЦИИ ТТНП, И УСТАВКУ ПО ВЫЧИСЛЯЕМОМУ ТОКУ, ЗАДАВАЕМУЮ ОТНОСИТЕЛЬНО КОЭФФИЦИЕНТА ТРАНСФОРМАЦИИ ФАЗНЫХ ТТ.
- 1.2.5.3.4~3O33~по току $3 \cdot I_0~$ имеет две ступени: первая с независимой времятоковой характеристикой и вторая с независимой или зависимой времятоковой характеристикой.
- 1.2.5.3.5 Обеспечены диапазоны уставок ИО 3ОЗЗ с независимой времятоковой характеристикой по току:
 - первой ступени:
 - а) от 0.01^{*} до 10.00 А с шагом 0.01 А при «измеряемом» токе $3 \cdot I_0$:

 $^{^{*}}$ При номинальном переменном токе входа, равном 1 А, принимается от 0,05 А

- б) от $0.03 \cdot I_{HOM}$ до $2.00 \cdot I_{HOM}$ с шагом 0.01 А при «вычисляемом» токе $3 \cdot I_0$;
- второй ступени:
- а) от 0.01^{*} до $2.50 \cdot \text{A}$ с шагом 0.01 А при «измеряемом» токе $3 \cdot I_{0}$;
- б) от $0.03 \cdot I_{\text{ном}}$ до $0.50 \cdot I_{\text{ном}}$ с шагом 0.01 А при «вычисляемом» токе $3 \cdot I_0$.
- 1.2.5.3.6 Для второй ступени 3О33 по току $3 \cdot I_0$ с зависимой времятоковой характеристикой обеспечены требования по 1.2.5.1.5, 1.2.5.1.6, 1.2.5.1.8 1.2.5.1.10.
- 1.2.5.3.7 Обеспечен диапазон регулирования базисного тока $I_{\it 6}$ ИО 3О33 с зависимой времятоковой характеристикой:
 - а) от 0.01^{*} до 2.50 A с шагом 0.01 A при «измеряемом» токе $3 \cdot I_0$;
 - б) от $0.03 \cdot I_{\text{ном}}$ до $0.50 \cdot I_{\text{ном}}$ с шагом 0.01 А при «вычисляемом» токе $3 \cdot I_0$.
- 1.2.5.3.8 Обеспечен диапазон уставок ИО 3О33 по напряжению $3 \cdot U_0$ от 1 до 100 В с шагом 1 В.
- 1.2.5.3.9 УСТАВКА СРАБАТЫВАНИЯ ИО НАПРЯЖЕНИЯ 3033 ЗАДАЁТСЯ ОТНОСИ-ТЕЛЬНО ВТОРИЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБМОТКИ («РАЗОМКНУТОГО ТРЕУГОЛЬНИКА») ТН.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАСЧЁТНОГО ЗНАЧЕНИЯ $3\cdot U_0$ ИО НАПРЯЖЕНИЯ 3ОЗЗ ВО ВТОРИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ БУДЕТ СРАБАТЫВАТЬ С УЧЁТОМ ОТНОШЕНИЯ ЗАДАВАЕМЫХ В ТЕРМИНАЛЕ НОМИНАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЙ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВТОРИЧНЫХ ОБМОТОК ТН (допустимые отношения: $\sqrt{3}$, 1 и $\frac{1}{\sqrt{3}}$):

$$3 \cdot U_{0 \text{ cp}} > \frac{U_{\text{HOM Y TH}}}{U_{\text{HOM A TH}}} \cdot \left(3 \cdot U_{0 \text{ p}}\right), \tag{2}$$

где $3 \cdot U_{0 \text{ cp}}$ — текущее вторичное значение напряжения $3 \cdot U_{0}$, рассчитанное из значений фазных напряжений;

 $U_{\mbox{\tiny HOM\ Y\ TH}}$ — номинальное значение напряжения основной вторичной обмотки («звезда») TH;

 $U_{_{{
m Hom}\,\Delta}\,{
m TH}}\,$ — номинальное значение напряжения дополнительной вторичной обмотки («разомкнутый треугольник») TH;

- $3 \cdot U_{0 \text{ p}}$ вторичное значение уставки по напряжению $3 \cdot U_{0}$ в 3ОЗЗ.
- 1.2.5.3.10 Для 3О33 с независимыми характеристиками обеспечен диапазон уставок по выдержке времени от 0до 100,00 с с шагом 0,01 с.
 - 1.2.5.4 Измерительный орган направления мощности 3О33
- 1.2.5.4.1 Угол максимальной чувствительности $\varphi_{_{\rm MY}}$ регулируется в диапазоне от 0° до ± 180°.

- 1.2.5.4.2 Ширина зоны срабатывания $\Delta \varphi$ не более 180°.
- 1.2.5.4.3 Уставка по току срабатывания выбирается из диапазона:
- а) от 0.01^* до $2.50 \cdot I_{HOM}$ с шагом 0.01 А при «измеряемом» токе $3 \cdot I_0$;
- б) от $0.03 \cdot I_{HOM}$ до $0.50 \cdot I_{HOM}$ с шагом 0.01 А при «вычисляемом» токе $3 \cdot I_0$.
- 1.2.5.4.4 Напряжение срабатывания не более 1 В.
- 1.2.5.5 Измерительный орган защиты минимального напряжения и измерительный орган минимального напряжения пуска МТЗ
- 1.2.5.5.1 Обеспечен диапазон уставок ИО по напряжению срабатывания от 5 до 100 В с шагом 1 В.
- 1.2.5.5.2 Обеспечен диапазон уставок по выдержке времени 3MH от 0 до 100,0 с с шагом 0,01 с.
 - 1.2.5.6 Измерительный орган напряжения обратной последовательности
- 1.2.5.6.1 Обеспечен диапазон уставок ИО по напряжению срабатывания от 2 до 60 В с шагом 1 В.
 - 1.2.5.7 Защита от перегрузки
 - 1.2.5.7.1 ЗП имеет две ступени.
- 1.2.5.7.2 ИО максимального тока ЗП реагирует на действующее значение тока, включая высшие гармоники.
- 1.2.5.7.3 Обеспечен диапазон уставок всех ступеней ЗП по току от $0.10 \cdot I_{\text{ном}}$ до $20.00 \cdot I_{\text{ном}}$ с шагом 0.01 А.
- 1.2.5.7.4 Обеспечен диапазон уставок по выдержке времени срабатывания всех ступеней 3Π от 0,10 до 100,00 с с шагом 0,01 с.
 - 1.2.5.8 Небалансная защита
 - 1.2.5.8.1 НЗ имеет две ступени.
- 1.2.5.8.2 ИО максимального тока небалансной защиты включается на дифференциальный ток (ток небаланса) протекающий в цепи проводника, соединяющего средние точки параллельных ветвей БСК.
- 1.2.5.8.3 Обеспечен диапазон уставок всех ступеней НЗ по току от $0.01 \cdot I_{\text{ном}}$ до $10.00 \cdot I_{\text{ном}}$ с шагом 0.01 A.
- 1.2.5.8.4 Обеспечен диапазон уставок по выдержке времени срабатывания всех ступеней H3 от 0.10 до 25.00 с с шагом 0.01 с.

 $^{^{*}}$ При номинальном переменном токе входа, равном 1 А, принимается от 0,05 А

- 1.2.5.9 Защита от повышения напряжения
- 1.2.5.9.1 ЗПН срабатывает при повышении хотя бы одного из трех линейных напряжений выше порога, задаваемого уставкой $U_{\it 3ПH}$.
- 1.2.5.9.2 Обеспечен диапазон уставок ИО по напряжению срабатывания от 60 до 120 В с шагом 1 В.
- 1.2.5.9.3 Обеспечен диапазон уставок по выдержке времени 3ПН от 1 до 600 с с шагом 1 с.
 - 1.2.5.10 Защита от несимметричного режима
- 1.2.5.10.1 ЗНР реализована сравнением отношения модуля тока обратной последовательности \dot{I}_1 к модулю тока прямой последовательности \dot{I}_1 , с уставкой несимметрии K по формуле

$$\frac{\left|\dot{I}_{2}\right|}{\left|\dot{I}_{1}\right|} \cdot 100 \% \ge K \tag{3}$$

- 1.2.5.10.2 ЗНР работает при $I_1 \ge 0.08 \cdot I_{_{HOM}}$.
- 1.2.5.10.3 Обеспечен диапазон уставки K от 2 до 100 % с шагом 1.
- 1.2.5.10.4 Обеспечен диапазон уставок по выдержке времени 3HP от 0,1 до 100,0 с с шагом 0,1 с.
 - 1.2.5.11 Устройство резервирования отказа выключателя
- 1.2.5.11.1 При срабатывании защит терминала, действующих на отключение выключателя, и при отказе выключателя обеспечивается действие с дополнительной выдержкой времени на отключение смежных присоединений, питающих место короткого замыкания.
- 1.2.5.11.2 Обеспечен диапазон уставок ИО по току срабатывания от $0.05 \cdot I_{\text{ном}}$ до $2.00 \cdot I_{\text{ном}}$ с шагом 0.01 А.
- 1.2.5.11.3 Обеспечивается диапазон регулирования уставок по выдержке времени УРОВ от 0,01 до 10,00 с с шагом 0,01 с.
 - 1.2.5.12 Автоматическое повторное включение
 - 1.2.5.12.1 Предусмотрена возможность однократного действия на включение выключателя с выдержкой, регулируемой в пределах от 1 до 600 с с шагом 0,1 с.
- 1.2.5.12.2 Готовность АПВ к действию реализуется при наличии сигнала о включенном положении выключателя в течение времени большем или равном времени готовности АПВ к действию. Обеспечивается диапазон регулирования уставок по выдержке времени готовности АПВ к действию от 5,0 до 180,0 с с шагом 0,1 с.

- 1.2.5.12.3 Пуск АПВ происходит при готовности АПВ к действию по цепи несоответствия между последней поданной командой на включение и отключенным положением выключателя после отключения от ЗПН.
 - 1.2.5.12.4 Предусмотрена возможность оперативного вывода АПВ из работы.
- 1.2.5.12.5 Обеспечивается возможность запрета АПВ при действии на отключение внутренних и внешних токовых защит, при срабатывании УРОВ, ЗМН и от внешних сигналов.

Условием появления сигнала разрешения АПВ является наличие нормального напряжения на шинах, то есть сработанное состояние реле минимального напряжения АПВ и несработанное состояние реле максимального напряжения ЗПН.

1.2.5.13 Автоматика управления выключателем

АУВ содержит следующие цепи:

- включение выключателя;
- отключение выключателя;
- контроль цепей управления выключателя.

1.2.5.13.1 Включение выключателя

- 1.2.5.13.1.1 Включение выключателя производится от сигналов управления через ограничитель импульсов, обеспечивающий включающий импульс в течение времени 1 с.
- 1.2.5.13.1.2 Схема БМВ обеспечивает однократность при любом включении выключателя. Блокировка запрещает включение выключателя при одновременном наличии сигналов включения и отключения путем прерывания и запрета сигнала на включение. Блокирование сигнала включения снимается через 1 с после снятия команды на включение.

Предусмотрена автоматическая блокировка включения выключателя после отключения. Блокировка включения снимается через время регулируемое в пределах от 5 до 350 с после появления сигнала отключения.

- 1.2.5.13.1.3 Включение выключателя происходит:
- при срабатывании АПВ;
- при наличии внешних сигналов или командном включении от ключа управления.
- 1.2.5.13.1.4 Предусмотрено удерживание сигнала включения в течение времени, регулируемого в диапазоне от 0,02 до 2,00 с с шагом 0,01 с; снятие сигнала через реле РПВ, контролирующее цепь включения выключателя.
 - 1.2.5.13.2 Отключение выключателя
- 1.2.5.13.2.1 Предусмотрено мгновенное действие защит на выходные реле отключения с задержкой на возврат.
 - 1.2.5.13.2.2 Отключение выключателя происходит:
 - при срабатывании защит, действующих на отключение;

- при наличии внешних сигналов или командном отключении от ключа управления.
- 1.2.5.13.2.3 Предусмотрено удерживание сигнала отключения в течение времени, регулируемого в диапазоне от 0,02 до 2,00 с с шагом 0,01 с; снятие сигнала через реле РПО, контролирующее цепь отключения выключателя.
 - 1.2.5.13.3 Контроль цепей управления выключателя
- 1.2.5.13.3.1 Контроль исправности цепей включения и отключения производится встроенными элементами РПВ и РПО. Если они находятся в одинаковом положении, то через время, регулируемое в диапазоне от 2,0 до 20,0 с с шагом 0,1 с, формируется сигнал о неисправности цепей управления.
- 1.2.5.13.3.2 При командном включении выключателя и срабатывании РПВ обеспечивается фиксация факта его включения (специальным триггером или РФК), сброс которого выполняется от реле (сигнала) командного отключения.
- 1.2.5.13.3.3 Сигнал аварийного отключения формируется при одновременном наличии сигнала по 1.2.5.13.3.2 и сигнала срабатывания РПО (т.е. при несоответствии между последней поданной командой и положением выключателя).
 - 1.2.6 Общие требования к измерительным органам
- 1.2.6.1 Средняя основная относительная погрешность по току и напряжению срабатывания всех ИО не превышает ± 3 % от уставки.
- 1.2.6.2 Дополнительная относительная погрешность по току и напряжению срабатывания всех ИО при изменении напряжения оперативного питания от $0.8 \cdot U_{\text{пит.ном}}$ до $1.1 \cdot U_{\text{пит.ном}}$ не превышает ± 3 % относительно значений параметров срабатывания, измеренных при номинальном напряжении оперативного питания.
- 1.2.6.3 Дополнительная относительная погрешность по току и напряжению срабатывания всех ИО терминала при изменении частоты входных аналоговых сигналов от 0,9 до 1,1 номинального значения не превышает \pm 3 % относительно значений параметров срабатывания, измеренных при номинальной частоте.
- 1.2.6.4 Дополнительная относительная погрешность по току и напряжению срабатывания всех ИО терминала от изменения температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне не превышает \pm 3 % от среднего значения, определенного при температуре от 15 до 35 °C.
- 1.2.6.5 Средняя основная абсолютная погрешность угла максимальной чувствительности в ИО направления мощности не превышает $\pm 5^{\circ}$.
- 1.2.6.6 Средняя основная относительная погрешность всех выдержек времени, кроме защит с зависимой времятоковой характеристикой, не превышает \pm 2 % от уставки при выдержках более 0,5 с и \pm 25 мс при выдержках менее 0,5 с.

1.2.6.7 Средняя основная относительная погрешность по выдержке времени защит с зависимыми времятоковыми характеристиками не превышает значений, указанных в таблице 3, относительно времени срабатывания, рассчитанного по формуле (1), и \pm 25 мс при расчетной выдержке времени менее 0,5 с.

Таблица 3

Вид характеристики	Средняя основная погрешность при кратности $I/I_{_{\it 6}}$, %				
	от 2 до 5	от 5 до 7	от 7 до 10	от 10 до 20	20
Нормально инверсная	- 10	± 6	± 6		
Сильно инверсная	± 12	± 7	. 0	± 6	± 5
Чрезвычайно инверсная	± 13	± 8	± 8		

- 1.2.6.8 Дополнительная относительная погрешность всех выдержек времени, кроме защит с зависимой времятоковой характеристикой, от изменения температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне не превышает \pm 1 % от среднего значения, определенного при температуре от 15 до 35 °C.
- 1.2.6.9 Дополнительная относительная погрешность по выдержке времени защит с зависимыми от тока характеристиками от изменения температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне не превышает \pm 6 % от среднего значения, определенного при температуре от 15 до 35 °C.
 - 1.2.6.10 Обеспечена дискретность уставок всех ИО тока, равная 0,01 А.
 - 1.2.6.11 Обеспечена дискретность уставок всех ИО напряжения, равная 1 В.
- 1.2.6.12 Коэффициент возврата всех ИО, реагирующих на максимальное значение тока или напряжения, – не менее 0,9.
- 1.2.6.13 Коэффициент возврата всех ИО, реагирующих на минимальное значение напряжения, не более 1,09.
- 1.2.6.14 Время срабатывания всех ИО тока при подаче входного тока, равного $2 \cdot I_{cp}$, не более 0.03 с.
- 1.2.6.15 Время возврата всех ИО тока при сбросе тока от $25 \cdot I_{cp}$ до нуля не более 0,025 с.
- 1.2.6.16 Время срабатывания всех ИО напряжения при подаче входного напряжения, равного $2 \cdot U_{cp}$, не более 0,035 с.
- 1.2.6.17 Время возврата всех ИО напряжения при сбросе входного напряжения от $2 \cdot U_{cp}$ до нуля не более 0,04 с.
 - 1.2.7 Цепи сигнализации
- 1.2.7.1 В терминале предусмотрена сигнализация о действии защит и устройств, выполненная на 16 светодиодных индикаторах, 14 из которых программируемые (см. таблицу 4 и приложение Б). Назначения и наименования приведены по умолчанию.

Таблица 4 – Светодиодная сигнализация терминала БЭ2502А1201

Номер		Наименование	Возможность	
светодиода в	Назначение	светодиода в	конфигурирова-	
приложение Б		приложение Б	ния, есть / нет	
1	Срабатывание 1 ступени МТЗ	MT3-1		
2	Срабатывание 2 ступени МТЗ	MT3-2		
3	Сигнализация 3 ступени МТЗ	MT3-3		
4	Ускорение МТЗ	УСКОРЕНИЕ	Есть	
5	Сигнализация ЗНР	3HP		
6	Сигнализация 3О33	3033		
7	Сигнализация ЗП	3П		
8	Режим тестирования	РЕЖИМ ТЕСТА	Нет	
9	Сигнализация ЗМН	ЗМН		
10	Срабатывание ЗПН	ЗПН		
11	Срабатывание Н3	Н3		
12	Действие УРОВ на свой выключа- тель или действие сигнала «УРОВ»	УРОВ	Есть	
13	Действие сигнала «Блокировка включения»	БЛОК. ВКЛ.	ЕСІБ	
14	Действие сигнала «Включение от АПВ»	АПВ		
15	Действие сигнала «Внешняя неисправность»	ВНЕШ. НЕИСПР.		
16	Реле фиксации команд	РФК	Нет	
17-24*	Резерв	-	Есть	
* В зависимости от режима лицевой панели (таблица 8)				

- 1.2.7.2 В терминале предусмотрена сигнализация без фиксации:
- наличия питания «ПИТАНИЕ»;
- возникновения внутренней неисправности терминала «**НЕИСПРАВНОСТЬ ТЕРМИНА**-

ЛА»;

- режима проверки работы терминала «КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫХОД»;
- внешней неисправности в соответствии с рисунком 30 «НЕИСПРАВНОСТЬ».
- 1.2.7.3 С помощью выходных реле обеспечивается внешняя сигнализация:
- неисправности терминала «НЕИСПРАВНОСТЬ ТЕРМИНАЛА»;
- работы реле «Контр. выход» в режиме тестирования «КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫХОД»;
- действия на отключение выключателя от защит и УРОВ в соответствии с рисунком 28 «СРАБАТЫВАНИЕ»;
 - внешней неисправности в соответствии с рисунком 30 «НЕИСПРАВНОСТЬ».

1.2.8 Выходные реле

Перечень выходных реле, установленных в терминале, приведён в таблице 5 (обозначение выходных реле по умолчанию – в соответствии со схемой подключения, приведённой в приложение В).

Таблица 5 – Выходные реле терминалов БЭ2502А1201

Обозначение		Наименование	Возможность
на схеме	Назначение	на схеме	конфигуриро-
подключения,	Tracina termie	подключения,	вания,
приложение В		приложение В	есть/ нет
K1:X4	Срабатывание УРОВ	УРОВ	
K2:X4	Резерв	Реле К2:Х4	
K3:X4	Резерв	Реле К3:Х4	
K4:X4	Резерв	Реле К4:Х4	
K5:X4	Резерв	Реле К5:Х4	
K6:X4	Резерв	Реле К6:Х4	
K7:X4	Пуск МТЗ	Пуск МТЗ	
K8:X4	Сигнализация включённого состояния выключателя	РПВ	_
K1:X5	Отключение выключателя	Отключение	Есть
K2:X5	Отключение выключателя	Отключение	
K3:X5	Включение выключателя	Включение	
K4:X5	Срабатывание УРОВ	УРОВ	
K5:X5	Сигнализация срабатывания защит, УРОВ	Срабатывание	
K6:X5	Аварийное отключение	Авар. откл.	
K7:X5	Аварийное отключение	Авар. откл.	
K8:X5	Пуск МТЗ	Пуск МТЗ	
K1:X6	Работа реле «Контр. выход» в режиме тестирования	Контр. выход	
K2:X6	Сигнализация внешней неисправности	Неисправность	Нет
K3:X6	Сигнализация неисправности термина-	Неиспр. термин.	

1.2.9 Дискретные входы и переключатели

Перечень дискретных входов терминала приведён в таблице 6 (приведена конфигурация по умолчанию). Перечень переключателей терминала приведён в таблице 7 (приведена конфигурация по умолчанию).

Таблица 6 – Дискретные входы терминала БЭ2502А1201

Наименование		Приём по вхо-	Возможность	
на схеме	Назначение	ду (на схеме	конфигуриро-	
подключения,	Tidona ienine	подключения,	вания,	
приложение В		приложение В)	есть / нет	
Привод не готов	Неготовность привода	X2:1, X2:5		
Автомат ШП	Автомат шины питания	X2:2, X2:5	Есть	
Сигнализация ЗДЗ	Сигнализация ЗДЗ	X2:3, X2:5		
Сброс	Съём сигнализации	X2:4, X2:5	Нет	
Внешнее откл.	Отключение выключателя по	X2:6, X2:10		
опешнее откл.	внешнему сигналу	A2.0, A2.10		
Блокировка АПВ	Блокирование АПВ	X2:7, X2:10		
РКО	РКО	X2:8, X2:10		
РКВ	РКВ	X2:9, X2:10		
Откл. от ЗДЗ	Отключение от ЗДЗ	X2:13, X2:14		
РПО	Отключённое состояние выключателя	X2:15, X2:16		
РПВ1	Реле положения включено 1	X2:17, X2:18		
Внешняя сигнализ.	Внешняя сигнализация	X3:1, X3:5		
Блокировка управ.	Блокировка управления	X3:2, X3:5		
	Команда на отключение вы-			
Отключение по ТУ	ключателя по телеуправле-	X3:6, X3:10		
	нию			
	Команда на включение вы-			
Включение по ТУ	ключателя по телеуправле- Х3:7, Х3:10			
	НИЮ	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Есть	
Разрешение ЧАПВ	Разрешение ЧАПВ	X3:9, X3:10		
	Разрешение ЗДЗ с контролем			
Разрешение ЗДЗ	тока вводного и/или секцион-	X3:11, X3:12		
	ного выключателей			
Внеш. УРОВ	Внешнее УРОВ	X3:15, X3:16		
Автомат ТН	Контроль положения автомата ТН	X3:17, X3:18		
РПВ2	Реле положения включено 2	-		
Действие на	Действие на сигнализацию	-		
«Срабатывание»	«Срабатывание»			
Действие на	Действие на сигнализацию	-		
«Неисправность»	«Неисправность» Выбор рабочей группы уста-			
Вход – бит 0 гр. уставок*	вок	-		
Вход – бит	Выбор рабочей группы уста-			
1 гр. уставок*	вок	-		
Вход – бит	Выбор рабочей группы уста-	_		
2 гр. уставок*	вок			
* В зависимости от режима лицевой панели (таблица 8)				

Таблица 7 – Переключатели терминалов БЭ2502А1201

Наименование переключателя на приложение Б	Назначение	Приём по сигналу	Возможность конфигуриро- вания, есть / нет
МЕСТНОЕ УПР.	Местное управление электронными ключами на лицевой панели терминала	Электронный ключ 1*	Нет
вывод мтз	Вывод МТЗ из работы	Электронный ключ 2*	
выв. ускорения	Вывод Ускорения из работы	Электронный ключ 3*	
вывод знр	Вывод ЗНР из работы	Электронный ключ 4*	
вывод змн	Вывод ЗМН из работы	Электронный ключ 5*	
вывод уров	Вывод УРОВ из работы	Электронный ключ 6*	
ВЫВОД АПВ	Вывод АПВ из работы	Электронный ключ 7*	
вывод зп	Вывод ЗП из работы	Электронный ключ 8*	
вывод 3033	Вывод 3О33 из работы	-	Есть
вывод нз	Вывод НЗ из работы	-	ECIP
вывод зпн	Вывод ЗПН из работы	-	
SA1_VIRT	SA1_VIRT	-	
SA2_VIRT	SA2_VIRT	-	
SA3_VIRT	SA3_VIRT	-	
1 ГРУППА УСТАВОК**	Выбор 1 группы уставок	-	
2 ГРУППА УСТАВОК**	Выбор 2 группы уставок	-]
3 ГРУППА УСТАВОК**	Выбор 3 группы уставок	-	
4 ГРУППА УСТАВОК**	Выбор 4 группы уставок	-	
5 ГРУППА УСТАВОК**	Выбор 5 группы уставок	-	
6 ГРУППА УСТАВОК**	Выбор 6 группы уставок	-	
7 ГРУППА УСТАВОК**	Выбор 7 группы уставок	-	
7 ГРУППА УСТАВОК**	Выбор 7 группы уставок	- ,	<u> </u>

^{* -} порядок расположения и принцип управления электронными ключами (кнопками управления) на лицевой панели терминала приведён в руководстве ЭКРА.650321.084 РЭ

1.3 Состав терминала и конструктивное выполнение

1.3.1 Состав и конструктивное выполнение терминалов БЭ2502А приведено в руководстве ЭКРА.650321.084 РЭ.

^{** -} в зависимости от режима лицевой панели (таблица 8)

1.4 Устройство и работа терминала

Функциональная схема логической части устройства представлена на рисунках 1 – 33, а также в приложении Г. Элементы схем терминала имеют обозначение, состоящее из буквенного обозначения и порядкового номера, проставленного после буквенного обозначения (например, DT1_MT3).

1.4.1 Максимальная токовая защита

1.4.1.1 Функциональная схема МТЗ выполнена в соответствии с рисунком 1 и содержит реле тока фаз первой, второй и третьей ступеней. С целью отстройки от пусковых токов при двигательной нагрузке для первой ступени предусмотрен режим работы с загрублением уставки, который задаётся программной накладкой ХВ1_МТЗ на время работы ускорения (при возврате реле РПО с выдержкой времени на возврат). С помощью программных накладок ХВ4_МТЗ, ХВ7_МТЗ и ХВ10_МТЗ предусмотрен вывод функций МТЗ-1, МТЗ-2 и МТЗ-3 соответственно. Переключателем «SA Вывод МТЗ», который по умолчанию представлен на лицевой панели терминала в виде электронного ключа 2, предусмотрен вывод всех ступеней МТЗ из работы. Контроль направленности МТЗ вводится программными накладками ХВ2_МТЗ, ХВ5_МТЗ и ХВ8 соответственно для МТЗ-1, МТЗ-2 и МТЗ-3. Режимы работы МТЗ первой, второй и третьей ступеней с пуском по напряжению задаются программными накладками соответственно ХВЗ_МТЗ, ХВ6_МТЗ и ХВ9_МТЗ.

Первая и вторая ступени МТЗ имеют независимые от тока выдержки времени. Третья ступень выполнена с возможностью работы как с зависимой, так и с независимой выдержкой времени. Выбор характеристики срабатывания осуществляется через ИЧМ. Действие третьей ступени на отключение задаётся программной накладкой XB11_МТЗ.

1.4.1.2 Выбор режима работы направленных ступеней МТЗ при неисправности ТН задаётся программной накладкой XB12_MTЗ в соответствии с рисунком 2. При этом производится соответственно блокирование или перевод МТЗ в ненаправленный режим.




Рисунок 1 – Функциональная схема МТЗ

ИО направления мощности выполнен по 90-градусной схеме с использованием фазных токов и линейных напряжений: I_A и U_{BC} ; I_B и U_{CA} ; I_C и U_{AB} .




Рисунок 2 – Функциональная схема РНМ МТЗ

На рисунок 3 приведён пример задания режима срабатывания при прямом направлении мощности и нормальном прямом чередовании фаз: угол максимальной чувствительности $\varphi_{_{M,y}} = 45^{\circ}$, зона сектора срабатывания $\Delta \varphi = 180^{\circ}$.




Рисунок 3 – Векторная диаграмма токов и напряжений, подаваемых на ИО направления мощности

1.4.1.3 Ускорение МТЗ вводится на время DT7_МТЗ от реле РПО после включения выключателя в соответствии с рисунком 4. Вывод функции ускорения осуществляется про-

граммной накладкой XB15_MT3 через ИЧМ или переключателем «SA Вывод Ускорения», который по умолчанию представлен на лицевой панели терминала в виде электронного ключа 3.




Рисунок 4 – Функциональная схема ускорения

1.4.1.4 Пуск МТЗ по напряжению обеспечивается в соответствии с рисунком 5 при снижении любого из линейных напряжений ниже уставки ИО минимального напряжения. Комбинированный пуск по напряжению, который вводится программной накладкой ХВ19_МТЗ, производится при срабатывании ИО минимального линейного напряжения или ИО напряжения обратной последовательности.




Рисунок 5 – Функциональная схема пуска по напряжению

Сигнализация неисправности вторичных цепей ТН обеспечивается при длительном срабатывании ИО минимального напряжения или напряжения обратной последовательности с учётом включённого состояния выключателя и отсутствии пуска ЗНР. Если пуск ЗНР происходит раньше, чем набирается выдержка времени DT8_MT3, то работа цепи контроля неисправности вторичных цепей ТН блокируется на время срабатывания ступени ЗНР. При возврате ступени ЗНР работа цепи контроля исправности вторичных цепей ТН разрешается. Контроль исправности цепей ТН выводится программной наладкой XB20 МТ3.

Схема дополнительно контролирует исправность цепей напряжения при отсутствии сигнала от дискретного входа положения автомата ТН.

Действие сигнала «Неисправность TH» на блокировку пуска МТЗ по напряжению задаётся программной накладкой XB22_MT3.

Предусмотрена возможность инвертирования сигнала «Автомат TH» программной накладкой XB21 MT3

При срабатывании ИО напряжения обратной последовательности, при наличии сигнала неисправности ТН, а также при отсутствии сигнала от дискретного входа положения автомата ТН формируется сигнал для блокирования ЗМН.

1.4.2 Защита от однофазных замыканий на землю

3О33 в соответствии с рисунком 6 может быть реализована одним из способов (по выбору):

- -по утроенному току нулевой последовательности $3 \cdot I_{\theta}$ основной частоты (с зависимой или независимой времятоковой характеристикой);
 - -по утроенному напряжению нулевой последовательности $3 \cdot U_0$;
- по току $3 \cdot I_0$, напряжению $3 \cdot U_0$ и взаимному направлению тока и напряжения нулевой последовательности (направленная).




Рисунок 6 – Функциональная схема 3033

С помощью программных накладок XB2_3O33 и XB5_3O33 предусмотрен ввод в работу функций 3O33-1 и 3O33-2 соответственно. Переключателем «SA Вывод 3O33» предусмотрен вывод обеих ступеней 3O33 из работы.

Выбор принципа функционирования 3О33-1 осуществляется с помощью программной накладки XB1_3О33. Контроль направленности 3О33-2 вводится программной накладкой XB4 3О33.

Для 3O33-1 и 3O33-2 действия на отключение задаются программными накладками XB3_3O33 и XB6_3O33, соответственно.

1.4.3 Защита от несимметричного режима работы питающего фидера

Работа ЗНР основана на измерении отношения тока обратной последовательности к току прямой последовательности и выполнена в соответствии с рисунком 7. Вывод ЗНР осуществляется программной накладкой X1_ЗНР через ИЧМ или переключателем «SA Вывод

3HP», который по умолчанию представлен на лицевой панели терминала в виде электронного ключа 4.

Действие на отключение предусматривается программной накладкой XB2 3HP.



Рисунок 7 – Функциональная схема ЗНР

1.4.4 Защита минимального напряжения

ЗМН в соответствии с рисунком 8 использует сигналы от реле минимального напряжения и внутренний сигнал «Блокировка ЗМН» блокирования от схемы пуска МТЗ по напряжению, приведенной на рисунке 5, и сигнал РПВ.

Вывод ЗМН осуществляется программной накладкой XB2_ЗМН через ИЧМ или переключателем «SA Вывод ЗМН», который по умолчанию представлен на лицевой панели терминала в виде электронного ключа 5, действие на отключение предусматривается программной накладкой XB1 ЗМН




Рисунок 8 – Функциональная схема ЗМН

При срабатывании ЗМН формируется однократный импульс длительностью OD1 3MH.

1.4.5 Защита от повышения напряжения

Ступень ЗПН срабатывает при повышении хотя бы одного из трех линейных напряжений выше уставки ИО напряжения. Функциональная схема ЗПН приведена на рисунке 9. Вывод ЗПН осуществляется программной накладкой ХВ1_ЗПН через ИЧМ или переключателем «SA Вывод ЗПН».

При срабатывании ИО напряжения логика ЗПН формирует сигналы: «Сигнализация ЗПН» с выдержкой времени DT1_ЗПН и «Срабатывание ЗПН» с выдержкой времени DT2 ЗПН.




Рисунок 9 – Функциональная схема ЗПН

1.4.6 Защита от перегрузки

Защита от перегрузки предназначена для защиты БСК от перегрузки токами высших гармонических составляющих и реагирует на действующее значение тока, включая высшие гармоники.

Функциональная схема ЗП выполнена в соответствии с рисунком 10 и содержит реле тока первой и второй ступеней. Ступени ЗП-1 и ЗП-2 срабатывают при повышении хотя бы одного из трех токов выше уставки ИО ЗП с выдержкой времени DT1_ЗП и DT2_ЗП, соответственно.




Рисунок 10 – Функциональная схема 3П

Программными накладками XB2_3П и XB3_3П предусмотрен вывод функций 3П-1 и 3П-2, соответственно. Переключателем «SA Вывод 3П», который по умолчанию представлен на лицевой панели терминала в виде электронного ключа 8, предусмотрен вывод обеих ступеней 3П из работы.

Действие первой ступени на отключение задаётся программной накладкой ХВ1 3П.

1.4.7 Защита от небаланса

Небалансная защита предназначена для защиты от внутренних повреждений БСК (повреждение одного или нескольких конденсаторов силовой ветви).

Функциональная схема НЗ выполнена в соответствии с рисунком 11 и содержит реле тока первой и второй ступеней. Ступени НЗ-1 и НЗ-2 срабатывают при повышении тока выше уставки ИО НЗ с выдержкой времени DT1 НЗ и DT2 НЗ, соответственно.

С помощью программных накладок XB2_H3 и XB3_H3 предусмотрен вывод функций H3-1 и H3-2, соответственно. Переключателем «SA Вывод H3» предусмотрен вывод обеих ступеней H3 из работы.

Действие первой ступени на отключение задаётся программной накладкой ХВ1 Н3.




Рисунок 11 – Функциональная схема НЗ

1.4.8 Устройство резервирования отказов выключателя

УРОВ обеспечивает действие (пуск) на вышестоящий выключатель при срабатывании любых защит терминала (или внешних защит) и неуспешном отключении контролируемого выключателя в соответствии с рисунком 12. Программной накладкой XB1_УРОВ осуществляется вывод контроля от сигнала РПВ (для выключателей типа BB-TEL).

Вывод функции УРОВ осуществляется программной накладкой XB2_УРОВ через ИЧМ или переключателем «SA Вывод УРОВ», который по умолчанию представлен на лицевой панели терминала в виде электронного ключа 6. Программная накладка XB3_УРОВ определяет условие пуска функции УРОВ по сигналу внешнего отключения.

Режим действия сигнала «Внеш. УРОВ» на вышестоящий выключатель задаётся программной накладкой XB5_УРОВ. Контроль по току при действии внешнего УРОВ задаётся программной накладкой XB4 УРОВ.




Рисунок 12 – Функциональная схема УРОВ

1.4.8 Защита от дуговых замыканий

ЗДЗ использует сигналы датчика дуговой защиты, пуска МТЗ по току или напряжению и сигналу «Разрешение ЗДЗ» от терминала вводного или секционного выключателя в соответствии с рисунком 13. Режимы контроля по току или напряжению вводятся программными накладками соответственно XB1_3Д3, XB2_3Д3 и XB3_3Д3.

Логика ЗДЗ помимо сигнала отключения формирует сигнал неисправности дуговой защиты при наличии сигнала от датчика дуговой защиты и отсутствии сигналов пуска МТЗ по току или по напряжению в течение выдержки времени DT1_3Д3.




Рисунок 13 – Функциональная схема дуговой защиты

1.4.9 Устройство автоматического повторного включения

1.4.9.1 Сигнал запрета АПВ формируется в соответствии с рисунком 14. Обеспечена возможность запрета АПВ при действии на отключение внутренних и внешних защит, неисправности ЦУ, самопроизвольном отключении выключателя. Сигнал «АПВ блокировано» формируется при наличии внешнего сигнала блокирования АПВ или переключателем «SA Вывод АПВ», который по умолчанию представлен на лицевой панели терминала в виде электронного ключа 7, если программная накладка ХВ1_АПВ находится в положении «предусмотрено».




Рисунок 14 – Функциональная схема запрета АПВ

1.4.9.2 Функциональная схема АПВ приведена на рисунке 15. Предусмотрено два цикла АПВ. Работа АПВ предусмотрена с контролем наличия напряжения на секции шин.

Пуск АПВ происходит при готовности АПВ к действию по цепи несоответствия между последней поданной командой на включение и отключенным положением выключателя после отключения от срабатывания ЗПН.

АПВ блокируется от срабатывания ЗПН на время с регулируемой выдержкой времени на возврат DT2 AПВ.

Схема АПВ имеет регулируемые уставки времени готовности DT4_АПВ и срабатывания цикла АПВ с выдержкой времени DT3_АПВ. Выдержка времени готовности DT4_АПВ

набирается с момента включения выключателя и обнуляется при появлении сигнала «Запрет АПВ» или отключении выключателя. В случае аварийного отключения выключателя при первом включении (в течение набора выдержки времени готовности DT4_AПВ) функция АПВ блокируется.

При формировании сигналов пуска АПВ с соответствующей выдержкой времени, а также сигналов готовности, обеспечивается однократный импульс сигнала «Включение от АПВ» на включение выключателя.




Рисунок 15 – Функциональная схема АПВ

1.4.10 Цепи управления

1.4.10.1 Функциональная схема формирования сигнала аварийного отключения выполнена в соответствии с рисунком 16 и содержит RS-триггер, на вход **S** которого подаётся сигнал «РПВ», а на вход **R** - сигнал «Команда «Отключить». Сигнал «РПВ» формируется при наличии сигнала на любом из дискретных входов «РПВ1» или «РПВ2» в зависимости от положения накладки ХВ1_УВ, с помощью которой осуществляется ввод функции контроля и управления через ЭМО2. При первом включении выключателя по сигналу от РПВ RS-триггер устанавливается в рабочее состояние (Q=1), а по сигналу «Команда «Отключить» RS-триггер сбрасывается (Q=0). Таким образом, RS-триггер выполняет функции бесконтактного триггера (реле) фиксации команд (ФК).

Сигнал «Аварийное отключение» выключателя формируется при наличии «цепи несоответствия» (при наличии сигналов «ФК» и «РПО»), а при подаче команды «Отключить» осуществляется сброс триггера в исходное состояние.




Рисунок 16 – Функциональная схема формирования сигнала аварийного отключения

1.4.10.2 Функциональная схема формирования сигнала самопроизвольного отключения выполнена в соответствии с рисунком 17 и содержит RS-триггер с инверсными входами, на первый вход которого подаётся сигнал «Аварийное отключение», а на второй вход - сигнал «Отключение» и с задержкой на срабатывание DT1_УВ сигнал «Аварийное отключение». Если сигналу «Аварийное отключение» предшествует сигнал «Отключение», то выход блокируется, и сигнал самопроизвольного отключения выключателя не формируется. Если сигнал «Аварийное отключение» появляется раньше, чем сигнал «Отключение», то на выходе схемы формируется сигнал самопроизвольного отключения выключателя от внешнего устройства управления.





Рисунок 17 – Функциональная схема формирования сигнала самопроизвольного отключения

1.4.10.2 Схема формирования сигналов «Команда «Отключить», «Команда «Включить», «Сброс 1» и «Сброс 2» приведена на рисунке 18. Выходные сигналы схемы, кроме сигнала «Сброс 2», формируются в виде однократных импульсов длительностью OD1_УВ—OD3_УВ.



* Только в терминалах с поддержкой серии стандарта МЭК 61850

Рисунок 18 – Функциональная схема формирования команд

1.4.10.3 Изображенная на рисунке 19 схема соединения цепей контроля положения выключателя приведена для случая его отключенного состояния, когда реле РПО находится в сработанном состоянии, а реле РПВ - в отключенном состоянии. При включенном состоянии выключателя переключаются его блок-контакты, реле РПВ переводится во включенное состояние, а реле РПО – в отключенное состояние.




Рисунок 19 – Схема соединения цепей контроля положения выключателя

- 1.4.10.4 В соответствии с функциональной схемой контроля цепей управления, приведенной на рисунке 20, выходной сигнал «Неисправность ЦУ» формируется при возникновении следующих ситуаций:
- одновременное присутствие или отсутствие в течение выдержки времени DT6_УВ сигналов «РПО» и «РПВ1» или «РПО» и «РПВ2» с учётом положения накладки X1_УВ;
- наличие на дискретных входах терминала одновременно сигналов «РКО» и «РКВ» в течение выдержки времени DT5 УВ;
- наличие сигнала отключения автомата шины питания в течение выдержки времени DT8_УВ или DT14_УВ;
- протекание тока по катушкам отключения или включения выключателя в течение выдержки времени DT8_УВ или DT14_УВ, при котором формируются сигналы «Задержка отключения» и «Задержка включения» в соответствии с рисунками 24 и 25;
- наличие на дискретном входе сигнала «Привод не готов» в течение выдержки времени DT8 УВ или DT14 УВ;
 - наличие на дискретном входе сигнала «Блокировка управления».

Предусмотрена возможность инвертирования сигнала «Привод не готов» программной накладкой XB4 УВ.




Рисунок 20 – Функциональная схема контроля цепей управления

- 1.4.10.5 В соответствии с приведенной на рисунке 21 функциональной схемой предупредительной сигнализации выходной сигнал «Внешняя неисправность» формируется при возникновении следующих ситуаций:
 - появление сигнала от защиты от дуговых замыканий, действующей на сигнализацию;
 - появление сигнала неисправности дуговой защиты;
 - появление сигнализации неисправности ТН;
 - появление сигнала неисправности УРОВ;
 - появление сигнала неисправности цепей управления;
 - появление сигнала самопроизвольного отключения;
 - присутствие в течение выдержки времени DT7_УВ сигнала от внешней сигнализации.




Рисунок 21 – Функциональная схема предупредительной сигнализации

1.4.10.6 В соответствии с функциональной схемой срабатывания защит, приведенной на рисунке 22, выходной сигнал «Срабатывание защит» формируется при возникновении следующих ситуаций:

- появление сигнала «Срабатывание 1 ступени МТЗ»;
- появление сигнала «Срабатывание 2 ступени МТЗ»;
- появление сигнала «Срабатывание 3 ступени МТЗ»;
- появление сигнала «Срабатывание 1 ступени 3О33»;
- появление сигнала «Срабатывание 2 ступени 3О33»;
- появление сигнала «Срабатывание 3HP»;
- появление сигнала «Срабатывание 1 ступени 3П»;
- появление сигнала «Срабатывание 2 ступени 3П»;
- появление сигнала «Срабатывание 1 ступени НЗ»;
- появление сигнала «Срабатывание 2 ступени НЗ»;
- появление сигнала «Ускорение».




Рисунок 22 – Функциональная схема срабатывания защит

1.4.10.7 В соответствии с приведенной на рисунке 23 функциональной схемой сигнал «Внешнее отключение» формируется при появлении соответствующего сигнала на дискретном входе.

Действие сигнала производится с задержкой по времени 10 мс (элемент задержки на схеме не приведен). Предусмотрен ограничитель длительности импульса OD4_УВ.




Рисунок 23 – Функциональная схема внешнего отключения

1.4.11 Цепи отключения выключателя

Функциональная схема цепей отключения выключателя приведена на рисунке 24. Сигнал отключения формируется при возникновении следующих ситуаций:

- появление сигнала «Срабатывание защит» в соответствии с рисунком 22;
- появление сигнала «Действие УРОВ «на себя» в соответствии с рисунком 12;
- появление сигнала «Срабатывание дуг. защ.» в соответствии с рисунком 13;
- появление сигнала «Срабатывание ЗМН» в соответствии с рисунком 8;
- появление сигнала «Срабатывание ЗПН» в соответствии с рисунком 9;
- появление сигнала «Внешнее отключение» в соответствии с рисунком 23;
- появление команды «Отключить» в соответствии с рисунком 18.

При этом, если отсутствует сигнал блокировки управления, на выходе узла отключения формируются сигналы отключения. Если сигнал отключения возникает раньше сигнала блокировки управления, то сигналы отключения продолжают действовать на сигнализацию и отключение выключателя, а блокировка управления обеспечивается после успешного отключения выключателя. При этом выходные реле терминала срабатывают с собственным временем 7 мс, и через катушку отключения обеспечивается отключение выключателя. С помощью встроенного элемента памяти обеспечивается подхват сигналов отключения до полного отключения выключателя. После отключения выключателя с помощью его блок-контактов обеспечивается разрыв цепи питания катушки отключения и подготовка цепи питания катушки включения. При этом срабатывает реле РПО и с выдержкой времени DT9_УВ, предусмотренной для надежного отключения выключателя, снимается подхват элемента памяти. При этом блокируется действие сигнала «Задержка отключения».

Если реле РПО не срабатывает, то с выдержкой времени DT8_УВ после возникновения сигнала отключения формируется сигнал «Задержка отключения», который свидетель-

ствует об отказе выключателя. При этом наличие сигнала отключения через схему БМВ блокирует включение выключателя.




Рисунок 24 – Функциональная схема цепей отключения

Программной накладкой XB2_УВ выбирается режим работы цепей управления выключателем: непрерывный или с ограничением команд управления.

В РЕЖИМЕ УПРАВЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ С ОГРАНИЧЕНИЕМ КОМАНД УПРАВ-ЛЕНИЯ ДЛЯ НЕДОПУЩЕНИЯ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ КОНТАКТОВ РЕЛЕ ТЕРМИНАЛА ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНОГО РЕЛЕ В ЦЕПИ ОТ-КЛЮЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Сигналом «Сброс 1» обеспечивается возврат схемы цепей отключения в исходный режим.

1.4.12 Цепи включения выключателя

Функциональная схема цепей включения выключателя приведена на рисунке 25. Сигнал включения формируется при возникновении следующих ситуаций:

- появление команды «Включить» в соответствии с рисунком 18;
- появление сигнала «Включение от АПВ» в соответствии с рисунком 15.

Узел включения выключателя блокируется при возникновении следующих ситуаций:

- появление сигнала «Отключение» в соответствии с рисунком 24;
- появление сигнала «Неисправность ЦУ»;
- отсутствие сигнала РПО;
- появление сигнала «Блокировка управления»;
- появление сигнала «Привод не готов»;
- исчезновение сигнала от дискретного входа при отключении АШП.

Включение выключателя производится от сигналов управления через схему БМВ. Схема БМВ через ограничитель длительности импульсов ОD5_УВ формирует включающий импульс, чем обеспечивается однократность включения выключателя на короткое замыкание. БМВ запрещает включение выключателя при одновременном наличии сигналов включения и отключения путем прерывания и запрета сигнала на включение. Блокирование сигнала включения снимается через выдержку времени DT11_УВ после снятия команды на включение.

После отключения выключателя происходит автоматическая блокировка включения. Блокировка включения снимается через выдержку времени DT10_УВ после появления сигнала отключения.

При отсутствии блокирующих сигналов и наличии сигнала на включение на выходе цепей включения формируются сигналы включения. Если сигнал включения возникает раньше сигнала блокировки управления, то сигналы включения продолжают действовать на сигнализацию и включение выключателя, а блокировка управления обеспечивается после успешного включения выключателя. При этом выходное реле терминала срабатывает с собственным временем 7 мс, и через катушку включения обеспечивается включение выключателя. С помощью встроенного элемента памяти обеспечивается подхват сигнала включения до полного включения выключателя. После включения выключателя с помощью его блок контактов обеспечивается разрыв цепи питания катушки включения и подготовка цепи питания катушки отключения. При этом срабатывает реле РПВ и с выдержкой времени DT13_УВ, предусмотренной для надежного включения выключателя, снимается подхват элемента памяти. При этом блокируется действие сигнала «Задержка включения».

Если реле РПВ не срабатывает, то с выдержкой времени DT14_УВ после возникновения сигнала включения формируется сигнал «Задержка включения», который свидетельствует об отказе выключателя. Через выдержку времени DT15_УВ происходит автоматическое снятие сигнала включения выключателя.

ДЛЯ НЕДОПУЩЕНИЯ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ КОНТАКТОВ РЕЛЕ ТЕРМИНАЛА ПРИ НЕ-ИСПРАВНОСТИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНОГО РЕЛЕ В ЦЕПИ ВКЛЮ-ЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Сигналом «Сброс 1» обеспечивается возврат схемы цепей включения в исходный режим.




Рисунок 25 – Функциональная схема цепей включения

Предусмотрена возможность инвертирования сигнала «Автомат ШП» программной накладкой XB5 УВ.

1.4.13 Группы уставок

В терминале предусмотрены восемь групп уставок, переключение которых производится в зависимости от выбранного режима лицевой панели (см. приложение А и таблицу 8) либо по дискретным входам «Вход бит 0 группы уставок», «Вход бит 1 группы уставок», «Вход бит 2 группы уставок», либо с помощью электронных ключей на лицевой панели терминала.

В терминале предусмотрена возможность задания и отображения рабочей группы уставок в меню **Служ. параметры / Раб. группа уст. / Раб. гр. уставок NN**, где NN – номер рабочей группы уставок.

Таблица 8

Режим работы лицевой панели	Назначение
электр SA	При загрузке берутся значения для конфигурируемых электронных ключей SA и электронных ключей для выбора групп уставок
24 светодиода	При загрузке берутся значения для конфигурируемых ключей SA и конфигурируемых дискретных входов для выбора групп уставок
элSA+гр.уст.Д.В	При загрузке берутся значения для конфигурируемых электронных ключей SA и конфигурируемых дискретных входов для выбора групп уставок
мехSA+гр.уст.эл	При загрузке берутся значения для конфигурируемых ключей SA и конфигурируемых электронных ключей для выбора групп уставок. Этот вариант для случая, когда шкаф работает с механическими SA на двери и только добавляется выбор группы уставок с помощью электронных ключей. При желании можно сконфигурировать электронные SA переключатели


При установке рабочей группы уставок общим переключателем, устанавливаемым, например, на двери шкафа защит на соответствующие дискретные входы терминала должны подаваться сигналы в соответствии с таблицей 9 («1» – подается сигнал, «0» – сигнал отсутствует).

Таблица 9

Номера рабочей	Сигналы, подаваемые на дискретные входы терминала								
группы уставок	Вход бит 2 гр. уста- вок	Вход бит 1 гр. уста- вок	Вход бит 0 гр. уставок						
1	0	0	0						
2	0	0	1						
3	0	1	0						
4	0	1	1						
5	1	0	0						
6	1	0	1						
7	1	1	0						
8	1	1	1						

1.4.14 В терминале предусмотрены конфигурируемые переключатели в соответствии с рисунком 26, конфигурируемые дискретные входы в соответствии с рисунком 27, конфигурируемые реле в соответствии с рисунком 28 и конфигурируемые светодиоды в соответствии с рисунком 29. Перечень сигналов для их конфигурации приведён в приложении Д. Конфигурация переключателей, дискретных входов и реле показана по умолчанию. Для конфигурируе-


мых светодиодов также предусмотрена возможность выбора цвета, наличия или отсутствия фиксации свечения, действия на выходные реле «Срабатывание» и «Неисправность».



^{* -} порядок расположения и принцип управления электронными ключами (кнопками управления) на лицевой панели терминала приведён в руководстве ЭКРА.650321.084 РЭ

Рисунок 26 – Конфигурируемые переключатели

^{** -} в зависимости от режима лицевой панели (таблица 8)



* В зависимости от режима лицевой панели (таблица 8)

Рисунок 27 – Конфигурируемые дискретные входы




Рисунок 28 – Конфигурируемые реле




Рисунок 29 – Конфигурируемые светодиоды

1.4.15 Светодиодная сигнализация в терминале выполнена в соответствии с рисунком 30. Проверка исправности светодиодной индикации производится только в режиме тестирования.






Рисунок 30 – Светодиодная сигнализация

1.4.16 Дополнительная логика и выдержки времени в терминале выполнена в соответствии с рисунком 31.



Nº	Наименование программной накладки	Состояния
VD4	Программира поутолую 1	0 – не предусмотрена
XB1	Программная накладка 1	1 – предусмотрена
XB2	Программиная наугалия 2	0 – не предусмотрена
\AB2	Программная накладка 2	1 – предусмотрена
XB3	Программира поклодка 2	0 – не предусмотрена
AB3	Программная накладка 3	1 – предусмотрена

а) дополнительная логика




б) выдержки времени


Рисунок 31 – Дополнительная логика (а) и выдержки времени (б)

1.4.17 Дистанционное управление коммутационными аппаратами^{*}

В терминалах предусматривается управление выключателем через АСУ ТП в соответствии с рисунками 32 и 33.



а) коммутационный аппарат 1 (КА1)



б) коммутационный аппарат 2 (КА2)

Рисунок 32 – Дистанционное управление коммутационным аппаратом 1 (a) и коммутационным аппаратом 2 (б)

-

^{*} Только в терминалах с поддержкой серии стандартов МЭК 61850

Схема для КАЗ, КА4, КА5, КА6, КА7 и КА8 аналогична схеме КА2. Назначаемый РПВ КА2 сигнал Назначаемый РПВ КА8 сигнал Назначаемый РПО КА2 сигнал Назначаемый РПО КА8 сигнал Блокировка Назначаемый включения **КА**1 сигнал Назначаемый Блокировка отключения КА1 сигнал Блокировка включения КА2 Назначаемый сигнал Назначаемый Блокировка включения КА8 сигнал Блокировка Назначаемый отключения КА2 сигнал Блокировка отключения КА8 Назначаемый сигнал R257 KCC R1 Remote1IN_1 R258 Remote1IN_2 KCT R1 Назначаемый KCC R2 сигнал Назначаемый KCC R8 сигнал Назначаемый KCT R2 сигнал Назначаемый KCT R8 сигнал Разрешение 31 Логическая «1» включения КА1 Разрешение 31 Логическая «1» отключения КА1 Назначаемый Разрешение включения КА2 сигнал Разр<u>ешение</u> Назначаемый включения КА8 сигнал

Рисунок 33 – Конфигурируемые входы для дистанционного управления коммутационными аппаратами

Назначаемый

сигнал

Назначаемый

сигнал

Разрешение

отключения КА2

Разрешение отключения КА8

1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, необходимых для проведения эксплуатационных проверок терминала, приведен в руководстве ЭКРА.650321.084 РЭ.

1.6 Маркировка и пломбирование

Сведения о маркировке на лицевой панели, на задней металлической плите, о транспортной маркировке тары, а также сведения о пломбировании терминала приведены в руководстве ЭКРА.650321.084 РЭ.

1.7 Упаковка

Упаковка терминала производится в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3433-019-20572135-2006 по чертежам изготовителя и в соответствии с приведенным в руководстве ЭКРА.650321.084 РЭ.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Эксплуатационные ограничения приведены в руководстве ЭКРА.650321.084 РЭ.

2.2 Подготовка терминала к использованию

2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия к использованию соответствуют приведённым в руководстве ЭКРА.650321.084 РЭ.

2.3 Использование терминала

2.3.1 Использование терминала приведено в руководстве ЭКРА.650321.084 РЭ.

Перечень сигналов, наблюдаемых через основное меню **Текущ. величины**, для терминала БЭ2502A1201 приведен в таблице 10.

Таблица 10 – Наблюдаемые текущие значения сигналов терминала БЭ2502А1201

Основное меню	Меню	Подме	еню 1	Подменю 2	Содержание сообщения
		la, A	0.00	1 втор Ia, А/° 0.00 0.0	Ток, фаза А
		Ів, А	0.00	2 втор Ів, А / ° 0.00 0.0	Ток, фаза В
		Ic, A	0.00	3 втор Ic, A / ° 0.00 0.0	Ток, фаза С
		3lo, A	0.00	4 втор 3lo, A / ° 0.00 0.0	Утроенный ток нулевой последовательности
	Аналог. входы	In, B	0.00	5 втор In, B / ° 0.00 0.0	Ток небаланса
		Ua, B	0.00	6 втор Ua, В / ° 0.00 0.0	Фазное напряжение, фаза А
		Uв, B	0.00	7 втор Uв, В / ° 0.00 0.0	Фазное напряжение, фаза В
Текущие величины		Uc, B	0.00	8 втор Uc, В / ° 0.00 0.0	Фазное напряжение, фаза С
БЕЛИРИНЫ		U1, B	0.00	втор U1, В / ° 0.00 0.0	Напряжение прямой последовательности
		U2, B	0.00	втор U2, В / ° 0.00 0.0	Напряжение обратной последовательности
		3Uo, B	0.00	втор 3Uo, B / ° 0.00 0.0	Утроенное напряжение нулевой последовательности
	Аналог. велич.	I1, A	0.00	втор I1, A / ° 0.00 0.0	Ток прямой последовательности
		I2, A	0.00	втор I2, A / ° 0.00 0.0	Ток обратной последовательности
		3lo вычис 0.00	сл., А	втор 3Iо вычисл., A / ° 0.00 0.0	Утроенный ток нулевой последовательности, вычисляемый из значений фазных токов
		Uab, B	0.00	втор Uab, B / ° 0.00 0.0	Линейное напряжение <i>U_{AB}</i>

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения
		Uвс, В 0.00	втор Uвс, В / ° 0.00 0.0	Линейное напряжение U_{BC}
		Uca, B 0.00	втор Uca, В / ° 0.00 0.0	Линейное напряжение $U_{\it CA}$
	Аналог. велич.	Р, МВт 0.00	перв Р , МВт 0.0	Активная мощность присоединения, МВт
		Q, MBAp 0.00	перв Q , Мвар 0.0	Реактивная мощность присоединения, Мвар
		Част, Гц 50.00	Частота, Гц 50.00	Частота
		Посл. Іоткл ф.А, А 0.00	Посл. Іоткл ф.А, А 0.00	Последний Іоткл ф.А [*]
		Посл. Іоткл ф.В, А 0.00	Посл. Іоткл ф.В, А 0.00	Последний Іоткл ф.В [*]
		Посл. Іоткл ф.С, А 0.00	Посл. Іоткл ф.С, А 0.00	Последний Іоткл ф.С [*]
		Посл. I2t ф.A, A2t 0.00	Посл. I2t ф.А, A2t 0.00	Последнее значение I2t ф.А*
		Посл. I2t ф.В, A2t 0.00	Посл. I2t ф.В, A2t 0.00	Последнее значение I2t ф.В [*]
Текущие величины		Посл. I2t ф.С, A2t 0.00	Посл. I2t ф.С, A2t 0.00	Последнее значение I2t ф.С [*]
		N коммут 0.00	N коммут 0.00	Число коммутаций [*]
	Аналог. велич [*]	Расход RMS ф.A 0.00	Расход RMS ф.А, % 0,0	Расход коммутационного ресурса фаза A (RMS) *
		Расход RMS ф.В 0.00	Расход RMS ф.В, % 0,0	Расход коммутационного ресурса фаза В (RMS) *
		Расход RMS ф.С 0.00	Расход RMS ф.С, % 0,0	Расход коммутационного ресурса фаза C (RMS) *
		Сумм. I2t ф.А 0.00	Сумм. I2t ф.А, A2t 0.00	Суммарное значение I2t фазы А [*]
		Сумм. I2t ф.В 0.00	Сумм. I2t ф.В, A2t 0.00	Суммарное значение I2t фазы В [*]
		Сумм. I2t ф.С 0.00	Сумм. I2t ф.С, A2t 0.00	Суммарное значение l2t фазы С [*]

2.3.2 Перечень уставок защиты, входящих в основное меню для терминала БЭ2502A1201, список меню, подменю, их содержание и диапазон изменения параметров приведены в таблице 11.

* Только для терминалов с поддержкой серии стандартов МЭК61850

Таблица 11

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения и диапазон изменения параметра						
WICHIO		Раб. МТЗ-1	Раб. МТЗ-1	Работа МТЗ-1,						
		1 do. W110 1	предусмотр.	не предусмотрена / предусмотрена						
		Icp*2 MT3-1	Icp*2 MT3-1, A	Ток срабатывания загрубленной						
		100 2 11110 1	втор 50.0	МТЗ-1, (0,10 – 40,00) І _{ном} , А, с шагом						
			B10p 00.0	0,01 A						
		Icp MT3-1, A	Icp MT3-1, A	Ток срабатывания МТЗ-1,						
		' '	втор 25.0	(0,10 – 40,00) I _{ном} , А, с шагом 0,01 А						
	1 ступень МТЗ	Tcp MT3-1, c	Tcp MT3-1, c	Время срабатывания МТЗ-1,						
	1 OT STITUTE WITTO		0.10	(0 – 10,00), с, с шагом 0,01 с						
		Авт.заг.уст.1ст.	Авт.заг.уст.1ст.	Автоматическое загрубление уставки						
			предусмотр.	MT3-1,						
				не предусмотрено / предусмотрено						
		Контр.напр.1ст	Контр.напр.1ст	Контроль направленности МТЗ-1,						
			не предусмотр.	не предусмотрен / предусмотрен						
		Пуск по U 1ст.	Пуск по U 1ст.	Пуск по напряжению МТЗ-1,						
			не предусмотр.	не предусмотрен / предусмотрен						
		Раб. МТ3-2	Раб. МТ3-2	Работа МТЗ-2,						
			предусмотр.	не предусмотрена / предусмотрена						
		Icp MT3-2, A	Icp MT3-2, A	Ток срабатывания МТЗ-2,						
			втор 12.5	(0,10 – 40,00)·I _{ном} , А, с шагом 0,01 А						
		Tcp MT3-2, c	Tcp MT3-2, c	Время срабатывания МТЗ-2,						
	2 ступень МТЗ		5.00	(0 – 20,00), с, с шагом 0,01 с						
		Контр. напр. 2ст.	Контр. напр. 2ст.	Контроль направленности МТЗ-2,						
			предусмотр.	не предусмотрен / предусмотрен						
		Пуск по U 2ст.	Пуск по U 2ст.	Пуск по напряжению МТЗ-2,						
)/ NATO 0	предусмотр.	не предусмотрен / предусмотрен						
		Уск. МТЗ-2	Уск. MT3-2	Ускорение МТЗ-2,						
		Doc MTO 2	предусмотр. Раб. МТЗ-3	не предусмотрено / предусмотрено						
		Раб. МТЗ-3		Работа МТЗ-3,						
MT3		Icp MT3-3, A	предусмотр. Іср МТЗ-3, А	не предусмотрена / предусмотрена Ток срабатывания МТЗ-3,						
		1cp W13-3, A	5.00	(0,07 – 20,00)·І _{ном} , А, с шагом 0,01 А						
		Tcp MT3-3, c	Tcp MT3-3, c	Время срабатывания МТЗ-3,						
		1 CP W113-3, C	10.0	(0 – 100,00), с, с шагом 0,01 с						
		Контр. напр. Зст	Контр. напр. 3ст	Контроль направленности МТЗ-3,						
		Romp. namp. oor	предусмотр.	не предусмотрен / предусмотрен						
		Пуск по U 3ст	Пуск по U 3ст	Пуск по напряжению МТЗ-3,						
		11,000110 0 001	предусмотр.	не предусмотрен / предусмотрен						
		МТЗ-3 на откл.	МТЗ-3 на откл.	Действие MT3-3 на отключение,						
	3 ступень МТЗ		предусмотр.	не предусмотрено / предусмотрено						
		Уск. МТЗ-3	Уск. МТЗ-3	Ускорение МТЗ-3,						
			предусмотр.	не предусмотрено / предусмотрено						
		Выбор характ-ки	Выбор характ-ки	Выбор характеристики,						
			независимая	независимая/ сильно инверсная/ ин-						
				версная/ чрезвычайно инверсная						
		Іпуск ЗХ МТЗ, о.е.	Іпуск ЗХ МТЗ, о.е.	Относительный ток 3X I _{пуск} ,						
			1.30	(1,10 − 1,30)·I _б , с шагом 0,01						
		Iб 3X МТЗ, А	Iб 3X МТЗ, А	Базисный ток 3X I _б ,						
			втор 0.40	(0,07 – 2,50)·I _{ном} , А, с шагом 0,01 А						
		Коэф. времени	Коэф. времени	Временной коэффициент ЗХ,						
			0.2	(0,1 – 2,0) , с шагом 0,1						
		Icp. PHM, A	Icp. PHM, A	Ток срабатывания РНМ,						
			втор 1.00	(0,07 – 20,00)·I _{ном} , А, с шагом 0,01 А						
		U cp. PHM, B	U cp. PHM, B	Напряжение срабатывания РНМ,						
			втор 0.1	(0,10 – 1,10), В, с шагом 0,01 В						
	РНМ для МТЗ	Угол МЧ, град.	Угол МЧ, град.	Угол МЧ,						
			0.0	(-180 180) ⁰ , с шагом 1 ⁰						
		Раб.НМТЗприНТН	Раб.НМТЗприНТН	Работа направленных ступеней МТЗ						
			вывод направ.	при неисп. ТН,						
				вывод направл. / блокирование						

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения и диапазон изменения параметра					
WOING		Напр.сраб. U2, В	Напр.сраб. U2, B втор 2	Напряжение срабатывания по U_2 , $(2-60)$, B, с шагом 1 B					
		Uср междуфаз.,B	Ucр междуфаз., В втор 70	Напряжение срабатывания по междуфазному U, (5 – 100)В, с шагом 1 В					
		Тср. при НТН, с	Тср. при НТН, с 20.0	Время срабатывания при неисправности ТН, (0,20 – 100,00),с , с шагом 0,01 В					
	Пуск по напряж.	Реж. пуска по U	Реж. пуска по U по Umin или U2	Режим пуска по напряжению, по Umin или U2 / по Umin					
		Контр.испр.ТН	Контр.испр.ТН не предусмотр.	Контроль исправности цепей ТН, не предусмотрен / предусмотрен					
		БлПускаПоU от- HTH	БлПускаПоU отНТН не предусмотр.	Блокировка пуска по напряжению при неисправности ТН, не предусмотрена / предусмотрена					
MT3		Инв. АТН	Инв. АТН не предусмотр.	Инвертирование сигнала Автомат ТН, не предусмотрено / предусмотрено					
		Ускорение	Ускорение работа	Ускорение, работа / вывод					
	Ускорение	Тср уск., с	Тср уск., с 1.00	Время срабатывания МТЗ с ускорением (0 – 2,00), с, с шагом 0,01 с					
		Тввода уск., с	Тввода уск., с 1.50	Время ввода ускорения, (0 – 3,00), с, с шагом 0,01 с					
		БлокЛЗШ от МТЗ-1	БлокЛЗШ от МТЗ-1	Действие МТ3-1 на сигнал Блокировка ЛЗШ					
	Блокировка	БлокЛЗШ от	не предусмотр БлокЛЗШ от МТЗ-2	(не предусмотрено, предусмотрено) Действие МТЗ-2 на сигнал Блокировка					
	ЛЗШ	MT3-2	не предусмотр БлокЛЗШ от МТЗ-3	ЛЗШ (не предусмотрено, предусмотрено) Действие МТЗ-3 на сигнал Блокировка					
		БлокЛЗШ от МТЗ-3	не предусмотр	ЛЗШ (не предусмотрено, предусмотрено)					
	Работа 3П-1	Работа 3П-1	-	Работа 3П-1,					
		предусмотр.		не предусмотрена / предусмотрена					
	Icp 3Π-1, A	Icp 3Π-1, A 5.75	-	Ток срабатывания 3П-1, (0,10 – 20,00) І _{ном} , А, с шагом 0,01 А					
	Тср 3П-1, с	Тср 3П-1, с 2.00	-	Время срабатывания ЗП-1, (0,10 – 100,00), с, с шагом 0,01 с					
3∏	3П-1 на откл.	3П-1 на откл. предусмотр.	-	Действие 3П-1 на отключение, не предусмотрено / предусмотрено					
	Работа 3П-2	Работа ЗП-2 предусмотр.	-	Работа ЗП-2, не предусмотрена / предусмотрена					
	Іср 3П-2, А	Icp 3П-2, A 5.75	-	Ток срабатывания 3П-2, (0,10 – 20,00)·І _{ном} , А, с шагом 0,01 А					
	Тср 3П-2, с	Тср 3П-2, с 2.00	-	Время срабатывания ЗП-2, (0,10 – 100,00), с, с шагом 0,01 с					
	Работа НЗ-1	Работа Н3-1 предусмотр.	-	Работа Н3-1, не предусмотрена / предусмотрена					
	Icp H3-1, A	Icp H3-1, A 5.75	-	Ток срабатывания Н3-1, (0,05 – 50,00)·І _{ном} , А, с шагом 0,01 А					
	Тср Н3-1, с	Tcp H3-1, c 2.00	-	Время срабатывания НЗ-1, (0,10 – 25,00), с, с шагом 0,01 с					
H3	Н3-1 на откл.	H3-1 на откл. предусмотр.	-	Действие Н3-1 на отключение, не предусмотрено / предусмотрено					
	Работа Н3-2	Работа Н3-2 предусмотр.	-	Работа Н3-2, не предусмотрена / предусмотрена					
	Icp H3-2 A	Icp H3-2, A 5.75	-	Ток срабатывания Н3-2, (0,05 – 50,00)·I _{ном} , A, с шагом 0,01 A					
	Тср Н3-2, с	Tcp H3-2, c 2.00	-	Время срабатывания Н3-2, (0,10 – 25,00), с, с шагом 0,01 с					
3033	1 ступень 3ОЗЗ	Раб. 3033-1	Раб. 3О33-1 предусмотр.	Работа 3O33-1, не предусмотрена / предусмотрена					

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения и диапазон изменения параметра					
		ІсрИзмер 3О33-1,	ІсрИзмер 3О33-1, А	Ток (измеряемый) срабатывания 3O33-1,					
		Α	втор 5.00	(0,01 – 10,00)·I _{ном} , А, с шагом 0,01 А					
		ІсрВычисл 3О33-1,	ІсрВычисл 3О33-1, А	Ток (вычисляемый) срабатывания 3O33-1,					
		Α	втор 5.00	(0,03 − 2,00)·І _{ном} , А, с шагом 0,01 А					
	1 ступень 3О33	3Uo cp., B	3Uo ср., В втор 4	Напряжение срабатывания 3⋅U ₀ , (1 – 100), В , с шагом 1 В					
		Тср 3О33-1, с	Tcp 3O33-1, c	Время срабатывания 3O33-1, (0 – 100,00), с, с шагом 0,01 с					
		Пр.функ. 3О33-1	Пр.функ. 3033-1 по Uo	Принцип функционирования 3О33-1, по Uo / по Io, So / по Io					
		3О33-1 на откл.	3033-1 на откл. предусмотр.	Действие 3O33-1 на отключение, не предусмотрено / предусмотрено					
		Раб. 3О33-2	Раб. 3О33-2 предусмотр.	Работа 3O33-2, не предусмотрена / предусмотрена					
		ІсрИзмер 3О33-2,	ІсрИзмер 3О33-2, А	Ток (измеряемый) срабатывания 3O33-2,					
		Α	втор 2.50	(0,01 – 2,50)·І _{ном} , А, с шагом 0,01 А					
		ІсрВычисл 3О33-2,	ІсрВычисл 3О33-2, А	Ток (вычисляемый) срабатывания 3O33-2.					
		Α	втор 2.50	(0,03 – 0,50)·І _{ном} , А, с шагом 0,01 А					
		Tcp 3O33-2, c	Tcp 3O33-2, c 5.0	Время срабатывания 3O33-2, (0 – 100,00), с, с шагом 0,01 с					
		Конт. направ. 2ст.	Конт. направ. 2 ст. предусмотр.	Контроль направленности 3О33-2, не предусмотрен / предусмотрен					
3033	2 ступень 3ОЗЗ	3033-2 на откл.	3O33-2 на откл. предусмотр.	Действие 3O33-2 на отключение, не предусмотрено / предусмотрено					
		Выбор характ-ки	Выбор характ-ки	Выбор характеристики,					
			независимая	независимая/ сильно инверсная/ инверсная/ чрезвычайно инверсная / определяемая пользователем					
		ІбИзмер 3X 3O33,	ІбИзмер 3X 3O33,	Базисный ток (измеряемый) ЗХ Іб,					
		Α	А, втор 0.05	(0,01 – 2,50)·I _{ном} , А, с шагом 0,01 А					
		ІбВычисл 3Х	ІбВычисл 3Х	Базисный ток (вычисляемый) 3X Iб, (0,03 – 0,50)·I _{ном} , A, с шагом 0,01 A					
		3033, A	3O33, А, втор 1.00	(0,03 – 0,50)·1 _{ном} , А, с шагом 0,01 А					
		Іпуск 3Х 3О33,о.е.	Іпуск 3X 3O33, о.е. 1.10	Относительный ток пуска $3X$ $I_{пуск}$, $(1,10-1,30)$ · I_{6} , с шагом $0,01$					
		Коэф. времени	Коэф. времени 0.2	Временной коэффициент 3X, (0,1 – 2,0) , с шагом 0,1					
		Іср.Измер. РНМ, А	Іср.Измер. РНМ, А	Ток (измеряемый) срабатывания РНМ.					
			втор 1.00	(0,01 – 2,50)·I _{ном} , А, с шагом 0,01 А					
		Іср.Вычисл. РНМ,	Іср.Вычисл. РНМ,	Ток (вычисляемый) срабатывания РНМ,					
	РНМ МП	Α	А втор 1.00	(0,03 – 0,50)·I _{ном} , А, с шагом 0,01 А					
		U cp. PHM, B	U ср. РНМ, В втор 1.0	Напряжение срабатывания РНМ, (0,5 – 1,1), В, с шагом 0,1 В					
		Угол МЧ, град.	Угол МЧ, град. 70.0	Угол МЧ, (-180 180) ⁰ , с шагом 1 ⁰					
	Ток 310	Ток 310	-	Ток 310,					
	Hoten thous	измеряется		измеряется / вычисляется Номинальное напряжение обмотки					
	Uоткр. треуг.	Uоткр. треуг. 33 В	-	«разомкнутого» треугольника ТН,					
	Работа ЗНР	Работа ЗНР	_	100 В / 33 В Работа ЗНР,					
	, accia cili	не предусмотр.	_	не предусмотрена / предусмотрена					
ЗНР	Коэф.несим.%	Коэф.несим.%	-	Коэффициент несимметрии, (2 – 100), %, с шагом 1%					
	Tcp. 3HP, c	Tcp. 3HP, c	-	Время срабатывания ЗНР, (0,10 – 100,00), с, с шагом 0,01 с					

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения и диапазон изменения параметра
3HP	ЗНР на откл.	3HP на откл. предусмотр.	-	Действие ЗНР на отключение, не предусмотрено / предусмотрено
	Работа ЗПН	Работа ЗПН предусмотр.	-	Работа ЗПН, не предусмотрена / предусмотрена
	Uср. ЗПН, В	Ucp. 3ПН, В втор 80	-	Напряжение срабатывания ЗПН, (60– 120), В, с шагом 1 В
3ПН	Тсиг. ЗПН, с	Тсиг. ЗПН , с 120.0	-	Время сигнализации ЗПН, (1 – 600), с, с шагом 1 с
	Тср. ЗПН, с	Тср. 3ПН, с 120.0	-	Время срабатывания ЗПН, (1 – 600), с, с шагом 1 с
	Тпод ср. ЗПН, с	Тпод ср. 3ПН , с 1.0	-	Время подхвата сигнала срабатывания ЗПН, (0 – 20,0), с, с шагом 0,1 с
	Работа ЗМН	Работа ЗМН не предусмотр.	-	Работа ЗМН, не предусмотрена / предусмотрена
	Ucp. 3MH, B	Ucp. 3MH, В втор 70	-	Напряжение срабатывания ЗМН, (5 – 100), В, с шагом 1 В
ЗМН	Тср. ЗМН, с	Tcp. 3MH , c	-	Время срабатывания ЗМН, (0,20 – 100,00), с, с шагом 0,01 с
	ЗМН на откл.	ЗМН на откл. предусмотр.	-	Действие ЗМН на отключение, не предусмотрено / предусмотрено
	Тср. ЗДЗ, с	Тср. 3Д3, с	-	Время срабатывания от сигнала 3Д3, (0,20 – 100,00),с, с шагом 0,01 с
	Кон. по току ЗДЗ	Кон. по току ЗДЗ предусмотр.	-	Контроль по току при действии ЗДЗ, предусмотрен / не предусмотрен
3Д3	Кон. по напр. ЗДЗ	Кон. по напр. ЗДЗ не предусмотр.	-	Контроль по напряжению при дей- ствии ЗДЗ, предусмотрен / не предусмотрен
	Кон. токаОтВВиСВ	Кон. токаОтВВиСВ не предусмотр.	-	Пуск ЗДЗ по току от ВВ или СВ, предусмотрен / не предусмотрен
	УРОВ	УРОВ предусмотр.	-	УРОВ, не предусмотрено / предусмотрено
	Іср УРОВ, А	Іср УРОВ, А 1,25	-	Ток срабатывания УРОВ, (0,05 – 2,00)· І _{ном} , А, с шагом 0,01 А
	Тср УРОВ, с	Тср УРОВ, с 1.00	-	Время срабатывания УРОВ, (0,01 – 10,00), с, с шагом 0,01 с
	Контроль РПВ	Контроль РПВ не предусмотр.	-	Контроль РПВ, предусмотрен / не предусмотрен
УРОВ	ВО на УРОВ	ВО на УРОВ не предусмотр.	-	Действие внешнего отключения на УРОВ, предусмотрено / не предусмотрено
	Кон. тока УРОВ	Кон. по току УРОВ предусмотр.	-	Предусмотрено / не предусмотрено Контроль по току при действии УРОВ на себя, предусмотрен / не преду- смотрен
	ВнУРОВВышВыкл	ВнУРОВВышВыкл не предусмотр.	-	Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель, не предусмотрено / предусмотрено
	АПВ	АПВ предусмотр.	-	АПВ, не предусмотрено / предусмотрено
	Тгот АПВ, с	Тгот АПВ, с	-	Время готовности АПВ, (5,0 – 180,0), с, с шагом 0,1 с
АПВ	Тср. АПВ, с	Тср. АПВ, с 120	-	Время срабатывания АПВ, (1 – 600), с, с шагом 1
	Uср. АПВ, В	Ucp. АПВ, В втор 100	-	Напряжение срабатывания АПВ, (60,00 – 120,00), В, с шагом 0,01 В
	Т гот. привода, с	Т гот. привода, с 20.0	-	Время готовности привода, (0,1 – 40,0), с, с шагом 0,1 с
Цепи управ.	Тбл.вкл. В, с	Тбл.вкл. В, с 120.0	-	Время блокирования включения, (1 – 850), с, с шагом 1 с
выкл.	Инв.с.ПривНеГот	Инв.с.ПривНеГот не предусмотр.	-	Инвертирование сигнала Привод не готов, не предусмотрено / предусмотрено

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения и диапазон изменения параметра					
	Инв. АШП	Инв. АШП не предусмотр.	-	Инвертирование сигнала Автомат ШП, не предусмотрено / предусмотрено					
	Упр. выкл. терм.	Упр. выкл. терм. не предусмотр.	-	Управление выключателем с терминала, не предусмотрено / предусмотрено					
	Режим управл.	Режим управл. непрерывный	-	Режим управления, непрерывный / с ограничением					
	Тоткл.мин. В, с	Тоткл.мин. В, с 0.10	-	Задержка снятия сигнала отключения выключателя, (0,02 – 2,00), с, с шагом 0,01 с					
Цепи управ.	Тоткл.макс. В, с	Тоткл.макс. В, с 1.0	-	Время ограничения сигнала отключения выключателя, (0,10 – 5,00), с, с шагом 0,01 с					
выкл.	Твкл.мин. В, с	Твкл.мин. В, с 0.10	-	Задержка снятия сигнала включения выключателя, (0,02 – 2,00), с, с шагом 0,01 с					
	Твкл.макс. В, с	Твкл.макс. В, с 1.0	-	Время ограничения сигнала включения выключателя, (0,10 – 5,00), с, с шагом 0,01 с					
	Второй ЭМО	Второй ЭМО не предусмотр.	=	Второй электромагнит отключения, не предусмотрен / предусмотрен					
	БлВклПриАварОткл	БлВклПриАварОткл предусмотр.	-	Блокировка Команды Включить при аварийном отключении, не предусмотрена / предусмотрена					
	Упр.выключателем	Упр.выключателем импульсное	-	Управление выключателем, непрерывное / импульсное					
Прод	Ткон. НЦУ, с	Ткон. НЦУ, с 2.0	-	Время контроля неисправности ЦУ, (2,00 – 20,00), с, с шагом 0,01 с					
Пред. сигнал.	Tcp. BC, c	Tcp. BC, c 30.0	-	Время срабатывания внешнего сигнала, (0,20 – 100,00), с, с шагом 0,01 с					

- 2.3.3 Перечень осциллографируемых и регистрируемых дискретных сигналов в терминале БЭ2502A1201 приведён в приложении Д.
- 2.3.4* Терминал БЭ2502A1201 имеет 48 GOOSE входов и 48 GOOSE выходов. Рекомендации по настройке GOOSE-сообщений в терминале приведены в руководстве ЭКРА.650321.084 РЭ

2.4 Возможные неисправности и методы их устранения

Полный перечень сообщений о неисправностях и действия, необходимые при их появлении, приведены в руководстве ЭКРА.650321.084 РЭ.

^{*} Только для терминалов с поддержкой серии стандартов МЭК 61850

3 Техническое обслуживание и текущий ремонт терминала

3.1 Общие указания

3.1.1 Общие указания по техническому обслуживанию приведено в руководстве ЭКРА.650321.084 РЭ.

3.2 Меры безопасности

3.2.1 Меры безопасности при техническом обслуживании приведены в руководстве ЭКРА.650321.084 РЭ.

3.3 Порядок технического обслуживания терминала

3.3.1 Порядок технического обслуживания приведено в руководстве ЭКРА.650321.084 РЭ.

3.4 Проверка работоспособности терминала

3.4.1 Порядок проверки работоспособности терминала приведено в руководстве ЭКРА.650321.084 РЭ.

3.5 Консервация

3.5.1 Терминал консервации маслами и ингибиторами не подлежит.

3.6 Текущий ремонт терминала

3.6.1 Основные требования по проведению ремонта, методы ремонта, требования к квалификации персонала, описание и характеристики диагностических возможностей систем встроенного контроля, а также перечень составных частей изделия, текущий ремонт которых может быть осуществлен только в условиях ремонтных органов, описание и характеристики диагностических возможностей внешних средств диагностирования приведено в руководстве ЭКРА.650321.084 РЭ.

4 Транспортирование, хранение и утилизация

4.1 Условия транспортирования и хранения

4.1.1 Условия транспортирования, хранения и допустимые сроки сохраняемости в упаковке до ввода терминала в эксплуатацию соответствуют приведённым в руководстве ЭКРА.650321.084 РЭ.

4.2 Утилизация

4.2.1 Способы утилизации приведены в руководстве ЭКРА.650321.084 РЭ.

Приложение А

(обязательное)

Форма карты заказа

					•	•				
Кар	та заказа	терминала	защиты,	автоматики,	управления	и сигнализации	батареи	статических	конденсаторов БЭ2502	2A1201
	Место уста	новки термина	ала						_	
				(0	рганизация, энергет	ический объект установ	ки и т.д.)			
	Количество	терминалов_		ш	г.					

1 Выбор типоисполнения терминала

Отметьте знаком ☑ в таблице 1 требуемое типоисполнение терминала и необходимые дополнительные функции защит и автоматики

Таблица 1

	Параметры			Количество			Функции защит и автоматики*											
Типоисполнение терминала	Номин. переменный ток/ ток небаланса, А	Номинальн жение опер питан	ративного	Анало- говых кана- лов то-	Дискр. вхо- дов/ выход-	MT3	3033	IO мин. тряжения ска МТЗ	направл. ности нул. юслед.	напряжения тной послед	ЗПН	ЗНР	3BF	H3	ЗМН	уРОВ	АПВ	AyB
	(указывается в таблице 2)	Постоян- ного тока	Перемен- ного тока	ка/ напря- жения	ных ре- ле			Har C	NO MOLL	ИО н обрат								
□ БЭ2502А1201-61Е1 УХЛЗ.1		110						_		_	_		_	_	_			_
□ БЭ2502А1201-61Е2 УХЛЗ.1	1/5	220	-	5/ 3	24/ 19	√	✓	✓	•	√	✓	√	√	√	•	√	√	√
□ БЭ2502А1201-61Е4 УХЛЗ.1		-	220															

^{*} МТЗ – максимальная токовая защита, 3ОЗЗ – защита от замыканий на землю, ИО – измерительный орган, ЗПН – защита от повышения напряжения, ЗНР – защита от несимметричного режима работы нагрузки, ЗВГ – защита от перегрузки высшими гармониками, НЗ – защита от небаланса, ЗМН – защита минимального напряжения, УРОВ – устройство резервирования отказа выключателя, АПВ – автоматическое повторное включение, АУВ – автоматика управления выключателем

Отметьте знаком 🗹 в таблице 2 – величины номинальных токов, заданные по умолчанию.

Таблица 2

Типоисполнение	Номинальный переменный фазный ток, А / ток небаланса, А
	□ 1/1
БЭ2502А1201	□ 5/ 5
	□ 5/ 1

- 2 Нижнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха минус 25 °С (типовое исполнение), П по заказу до минус 40 °С.
- 3 Выбор наличия серии стандартов МЭК 61850

Отметьте знаком 🗹 в таблице 3 требуемые параметры серии стандартов МЭК 61850


Таблица 3

Наличие серии	стандартов МЭК 61850	TTL/RS-485*	Ethernet							
	Нет	2 шт.	нет							
	Есть	1 	☐ 2 Электрических (RJ45)							
	ССТВ	1 шт.	□ 2 Оптических (LC-разъём)							
* Для подключения преобразователей связи в терминале без поддержки серии стандартов МЭК 61850 установлено 2 порта TTL, в терминале с поддержкой серии стандартов МЭК 61850 установлен 1 порт TTL										
4 Вариант установк	и: Стандартный (ЭКРА.30565	51.021-05)	_							
5 Дополнительные	требования:									
6 Предприятие-изго	товитель: ООО НПП «ЭКРА»	», 428020, г. Чебо <mark>к</mark>	ксары, пр. И. Я. Яковлева, д. 3, пом. 541							
7 Заказчик: Предг	риятие									
Руков	одитель		_							
			(Подпись)							

Приложение Б

(обязательное)


Расположение элементов на лицевой панели терминалов БЭ2502А1201



Приложение В

(обязательное)


Пример подключения внешних цепей к терминалам БЭ2502А1201



Приложение Г

(обязательное)

Функциональная схема логической части терминала БЭ2502А1201



Приложение Д

(обязательное)

Перечень осциллографируемых, регистрируемых и передаваемых по стандартам ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 и IEC 61850-8-1-2011 дискретных сигналов в терминале БЭ2502A1201

Таблица Д.1 – Перечень осциллографируемых и регистрируемых дискретных сигналов

_			۵* ح	Ф Т	Уста	вки по	умолч	анию
Номер сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска осцил- лографа	Пуск осцилло- графа с 0/1	Пуск осцилло- графа с 1/0	Осциллогра <u>-</u> фирование	Регистрация сигналов
1	РНМ НП	РНМ НП					V	V
2	РН НП	РН НП						>
3	РТ НП 1ст.	РТ НП 1ст.					V	V
4	РТ НП 2ст.	РТ НП 2ст.					~	V
5	PT 3033 3X	РТ 2ст 3О33 3Х						V
6	Сраб. 3О33 3Х	Сраб. 2 ст 3О33 3Х						V
7	PH U2	PH U2					٧	V
8	PH MT3 AB	PH MT3 AB					v	V
9	PH MT3 BC	PH MT3 BC					v	V
10	PH MT3 CA	PH MT3 CA					v	V
11	РНМ ф.А	РНМ ф.А						V
12	РНМ ф.В	РНМ ф.В						V
13	РНМ ф.С	РНМ ф.С						>
17	РТ 1ст А	РТ 1ст А			>		>	>
18	РТ 1ст В	РТ 1ст В			>		v	V
19	РТ 1ст С	PT 1ct C			>		v	V
20	РТ 2ст А	РТ 2ст А			>		v	V
21	РТ 2ст В	РТ 2ст В			>		>	>
22	РТ 2ст С	РТ 2ст С			>		>	>
23	РТ 3ст А	РТ 3ст А					>	>
24	РТ 3ст В	РТ 3ст В					>	>
25	РТ 3ст С	РТ 3ст С					>	>
26	РТ 1ст А (з)	РТ 1ст А (загруб.)			>		v	V
27	РТ 1ст В (з)	РТ 1ст В (загруб.)			>		v	V
28	РТ 1ст С (з)	РТ 1ст С (загруб.)			>		v	V
29	РТ 3ст 3Х	РТ 3ст 3Х					V	V
30	Сраб. 3ст 3Х	Сраб. 3ст 3Х					V	V
31	PT 3HP	PT 3HP					V	V

Во избежание переполнения базы данных регистратора и базы данных аварийных осциллограмм, сигналы, отмеченные знаком " v ", на регистрацию дискретных сигналов не выводить и пуск аварийного осциллографа от этих сигналов не осуществлять

^{*} Выводить на аварийное осциллографирование можно до 128 сигналов из приведённых в таблице Д.1

Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий Наименование в регистраторе событие в регистраторе событие в регистраторе событие в регистратор				۰.4	д Д	Устав	ки по у	/МОЛЧ	анию
40 PH 3MH BC PH 3MH CA V V 41 PH 3MH CA PH 3MH CA V V 52 PT макс. ф.A ПО максимального тока ф.A V 53 PT макс. ф.B ПО максимального тока ф.A V 54 PT макс. ф.C ПО максимального тока ф.A V 55 PT УРОВ ф.A PT УРОВ ф.A V 56 PT УРОВ ф.B PT УРОВ ф.B V 57 PT УРОВ ф.C PT УРОВ ф.C V 57 PT УРОВ ф.B PT УРОВ ф.C V 57 PT УРОВ ф.C PT УРОВ ф.C V 59 PH 3ПН AB PMakH 3ПН AB V 60 PH 3ПН CA PMakH 3ПН BC V 61 PMH AПВ AB PMuH AПВ AB V 62 PMH AПВ BC PMuH AПВ BC V 63 PMH AПВ CA PMuH AПВ CA V 65 Bxoq N3:X2 Bxoq N3:X2 V 66 Bxoq N5:X2 Bxoq N6:X2 V <	Номер сигнала	сигнала на дисплее терминала и	сигнала в SMS и в	Не использоват для регистрациі	Не использоват для пуска осцил лографа	Пуск осцилло- графа с 0/1	Пуск осцилло- графа с 1/0	Осциллогра <u>-</u> фирование	Регистрация сигналов
411 PH 3MH CA PH 3MH CA V V 52 PT макс. ф.А ПО максимального тока ф.А V 53 PT макс. ф.В ПО максимального тока ф.А V 54 PT макс. ф.С ПО максимального тока ф.А V 55 PT УРОВ ф.В PT УРОВ ф.В V V 56 PT УРОВ ф.В PT УРОВ ф.В V V 57 PT УРОВ ф.В PT УРОВ ф.В V V 58 PT УРОВ ф.В PT УРОВ ф.В V V 59 PT УРОВ ф.В PT УРОВ ф.В V V 60 PH 3ПН АВ PMakH 3ПН АВ V V 61 PH 3ПН СА PMakH 3ПН ВВ V V 62 PMH АПВ ВС PMuH АПВ ВС V V 63 PMH АПВ СА PMuH АПВ СА V V 65 Bxoq N1:X2 Bxoq N1:X2 V V 66 Bxoq N2:X2 Bxoq N3:X2 V V 68	39	PH 3MH AB	PH 3MH AB					V	>
52 РТ макс. ф.В ПО максимального тока ф.А V 53 РТ макс. ф.В ПО максимального тока ф.А V 54 РТ макс. ф.С ПО максимального тока ф.А V 55 РТ УРОВ ф.А РТ УРОВ ф.В V V 56 РТ УРОВ ф.В PT УРОВ ф.В V V 57 РТ УРОВ ф.С PT УРОВ ф.С V V 58 РН ЗПН АВ PMakH ЗПН АВ V V 60 РН ЗПН СА PMakH ЗПН СА V V 61 РМН АПВ ВС PMuH АПВ ВС V V 61 РМН АПВ ВС PMuH АПВ ВС V V 62 РМН АПВ ВС PMuH АПВ ВС V V 63 РМН АПВ ВС PMuH АПВ ВС V V 64 Вход N1:X2 Вход N1:X2 V V 66 Вход N2:X2 Вход N2:X2 V V 67 Вход N3:X2 Вход N3:X2 V V 68 В	40	PH 3MH BC	РН ЗМН ВС					V	V
53 РТ макс. ф.В ПО максимального тока ф.А V 54 РТ макс. ф.С ПО максимального тока ф.А V 55 РТ УРОВ ф.А PT УРОВ ф.А V 56 РТ УРОВ ф.В PT УРОВ ф.В V 57 РТ УРОВ ф.С PT УРОВ ф.С V 57 РТ УРОВ ф.С PT УРОВ ф.С V 58 РН ЗПН АВ PMakH ЗПН АВ V 59 РН ЗПН ВС PMakH ЗПН ВС V 60 РН ЗПН СА PMakH ЗПН ВС V 61 РМН АПВ ВС PMuh АПВ ВВ V 62 РМН АПВ СА PMuh АПВ СА V 63 РМН АПВ СА PMuh AПВ СА V 65 Вход N1:X2 Вход N2:X2 Вход N2:X2 V 66 Вход N2:X2 Вход N2:X2 V V 68 Сброс Сброс (вход) V V V 69 Вход N6:X2 Вход N6:X2 V V V 70 Вход N8:X2	41	PH 3MH CA	PH 3MH CA					V	>
54 РТ макс. ф.С ПО максимального тока ф.А V 55 РТ УРОВ ф.А РТ УРОВ ф.А V V 56 РТ УРОВ ф.В PT УРОВ ф.В V V 57 РТ УРОВ ф.С PT УРОВ ф.С V V 58 РН ЗПН АВ PMAKH ЗПН АВ V V 59 РН ЗПН СА PMakH ЗПН ВС V V 60 РН ЗПН СА PMakH ЗПН СА V V 61 РМН АПВ АВ PMUH АПВ ВВ V V 62 РМН АПВ СА PMUH АПВ СА V V 63 РМН АПВ СА PMUH АПВ СА V V 66 Вход N1:X2 Вход N2:X2 V V 67 Вход N2:X2 Вход N3:X2 V V 68 Сброс Сброс (вход) V V 69 Вход N6:X2 Вход N6:X2 V V 70 Вход N6:X2 Вход N6:X2 V V 71	52	РТ макс. ф.А	ПО максимального тока ф.А						V
55 PT YPOB Φ.A PT YPOB Φ.B V V 56 PT YPOB Φ.B PT YPOB Φ.B V V 57 PT YPOB Φ.C PT YPOB Φ.C V V 58 PH 3ΠH AB PMARH 3ΠH AB V V 59 PH 3ΠH BC PMARH 3ΠH BC V V 60 PH 3ΠH CA PMARH 3ΠH CA V V 61 PMH AΠB AB PMUH AΠB AB V V 62 PMH AΠB CA PMUH AΠB BC V V 63 PMH AΠB CA PMUH AΠB CA V V 65 BXOQ N1:X2 BXOQ N1:X2 V V 66 BXOQ N2:X2 BXOQ N2:X2 V V 67 BXOQ N3:X2 BXOQ N3:X2 V V 68 C5poc C5poc (BXOQ) V V 70 BXOQ N6:X2 BXOQ N6:X2 V V 71 BXOQ N6:X2 BXOQ N6:X2 V V 72 <td< td=""><td>53</td><td>РТ макс. ф.В</td><td>ПО максимального тока ф.А</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>v</td></td<>	53	РТ макс. ф.В	ПО максимального тока ф.А						v
56 PT YPOB ф.B V V 57 PT YPOB ф.C PT YPOB ф.C V V 58 PH 3ПH AB PMAKH 3ПH AB V V 59 PH 3ПH BC PMAKH 3ПH BC V V 60 PH 3ПH CA PMAKH 3ПH CA V V 61 PMH AПB AB PMUH AПB AB V V 62 PMH AПB BC PMUH AПB BC V V 63 PMH AПB CA PMUH AПB CA V V 65 Bxoд N1:X2 Bxoд N1:X2 V V 66 Bxoд N2:X2 Bxod N2:X2 V V 67 Bxoд N3:X2 Bxod N3:X2 V V 69 Bxod N6:X2 Bxod N6:X2 V V 70 Bxod N6:X2 Bxod N6:X2 V V 71 Bxod N6:X2 Bxod N6:X2 V V 73 Bxod N6:X2 Bxod N6:X2 V V 74 Bxod N6:X2 <td< td=""><td>54</td><td>РТ макс. ф.С</td><td>ПО максимального тока ф.А</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>v</td></td<>	54	РТ макс. ф.С	ПО максимального тока ф.А						v
57 PT УРОВ ф.С V V 58 PH 3ПН AB PMakH 3ПН AB V 59 PH 3ПН BC PMakH 3ПН BC V 60 PH 3ПН CA PMakH 3ПН CA V 61 PMH AПВ AB PMwH AПВ AB V 62 PMH AПВ BC PMwH AПВ BC V 63 PMH AПВ CA PMwH AПВ CA V 65 Bxoд N1:X2 Bxoд N1:X2 V 66 Bxoд N2:X2 Bxoд N2:X2 V 67 Bxod N3:X2 Bxod N3:X2 V 68 Cброс Cброс (вход) V 69 Bxod N6:X2 Bxod N6:X2 V 70 Bxod N6:X2 Bxod N6:X2 V 71 Bxod N8:X2 Bxod N8:X2 V 73 Bxod N9:X2 Bxod N9:X2 V 74 Bxod N1:X2 Bxod N1:X2 V 75 Bxod N1:X2 Bxod N1:X3 V 81 Bxod N1:X3 Bxod N1:X3 V </td <td>55</td> <td>РТ УРОВ ф.А</td> <td>РТ УРОВ ф.А</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td>	55	РТ УРОВ ф.А	РТ УРОВ ф.А					V	V
58 PH 3ПH AB PMakH 3ПH AB V 59 PH 3ПH BC PMakH 3ПH BC V 60 PH 3ПH CA PMakH 3ПH CA V 61 PMH AПВ AB PMuH AПВ AB V 62 PMH AПВ BC PMuH AПВ CA V 63 PMH AПВ CA PMuH AПВ CA V 65 Bxoд N1:X2 Bxoд N1:X2 V 66 Bxoд N2:X2 Bxoд N2:X2 V 67 Bxod N3:X2 Bxod N3:X2 V 68 Cброс Cброс (вход) V 69 Bxod N5:X2 Bxod N5:X2 V 70 Bxod N6:X2 Bxod N6:X2 V 71 Bxod N6:X2 Bxod N7:X2 V 72 Bxod N8:X2 Bxod N9:X2 V 74 Bxod N9:X2 Bxod N9:X2 V 75 Bxod N10:X2 Bxod N1:X2 V 81 Bxod N1:X3 Bxod N1:X3 V 82 Bxod N2:X3 Bxod N2:X3 V <td>56</td> <td>РТ УРОВ ф.В</td> <td>РТ УРОВ ф.В</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td>	56	РТ УРОВ ф.В	РТ УРОВ ф.В					V	V
59 PH 3ΠH BC PMakH 3ΠH CA V 60 PH 3ΠH CA PMakH 3ΠH CA V 61 PMH AΠB AB PMuH AΠB AB V 62 PMH AΠB BC PMuH AΠB BC V 63 PMH AΠB CA PMuH AΠB CA V 65 Bxoд N1:X2 Bxoд N1:X2 V 66 Bxoд N2:X2 Bxoд N2:X2 V 67 Bxoд N3:X2 Bxoд N3:X2 V 68 C6poc C6poc (Bxoд) V 69 Bxoд N5:X2 Bxoд N5:X2 V 70 Bxoд N6:X2 Bxoд N6:X2 V 71 Bxoд N8:X2 Bxoд N8:X2 V 73 Bxoд N8:X2 Bxoд N8:X2 V 74 Bxoд N1:X2 Bxoд N1:X2 V 75 Bxoд N1:X2 Bxoд N1:X2 V 81 Bxoд N1:X3 Bxoд N1:X3 V 82 Bxoд N2:X3 Bxoд N3:X3 V 84 Bxoд N5:X3 Bxoд N6:X3 V	57	РТ УРОВ ф.С	РТ УРОВ ф.С					V	V
60 PH 3ПH CA PMAKH 3ПH CA	58	РН ЗПН АВ	РМакН ЗПН АВ						v
61 PMH ATIB AB PMUH ATIB AB	59	РН ЗПН ВС	РМакН ЗПН ВС						V
62 PMH AПВ ВС PMин АПВ ВС V 63 PMH AПВ СА PMин AПВ СА V 65 Bxoд N1:X2 Bxoд N2:X2 V 66 Bxoд N2:X2 Bxoд N2:X2 V 67 Bxoд N3:X2 Bxoд N3:X2 V 68 Сброс Сброс (вход) V 69 Bxoд N5:X2 Bxoд N5:X2 V 70 Bxoд N6:X2 Bxoд N6:X2 V 71 Bxoд N7:X2 Bxoд N7:X2 V 72 Bxoд N8:X2 Bxoд N8:X2 V 73 Bxoд N9:X2 Bxoд N9:X2 V 74 Bxoд N10:X2 Bxoд N10:X2 V 75 Bxoд N11:X2 Bxoд N11:X2 V 8 Bxoд N1:X3 Bxoд N1:X3 V 82 Bxoд N2:X3 Bxoд N2:X3 V 83 Bxoд N4:X3 Bxoд N4:X3 V 86 Bxoд N6:X3 Bxoд N6:X3 V 87 Bxoд N7:X3 Bxoд N7:X3 V 88 Bxoд N7:X3 Bxoд N7:X3 V <td>60</td> <td>РН ЗПН СА</td> <td>РМакН ЗПН СА</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>></td>	60	РН ЗПН СА	РМакН ЗПН СА						>
63 PMH AПВ CA PMuh AПВ CA V 65 Bxoд N1:X2 Bxoд N2:X2 V 66 Bxoд N2:X2 Bxoд N3:X2 V 67 Bxoд N3:X2 Bxoд N3:X2 V 68 C6poc C6poc (вход) V 69 Bxoд N5:X2 Bxoд N5:X2 V 70 Bxoд N6:X2 Bxoд N6:X2 V 71 Bxoд N7:X2 Bxoд N7:X2 V 72 Bxoд N8:X2 Bxoд N8:X2 V 73 Bxoд N9:X2 Bxoд N9:X2 V 74 Bxoд N10:X2 Bxoд N10:X2 V 75 Bxoд N11:X2 Bxoд N11:X2 V 8 Bxoд N1:X3 Bxoд N1:X3 V 81 Bxoд N2:X3 Bxoд N2:X3 V 83 Bxoд N3:X3 Bxoд N4:X3 V 85 Bxoд N5:X3 Bxoд N6:X3 V 86 Bxoд N7:X3 Bxoд N7:X3 V 87 Bxoд N7:X3 Bxoд N7:X3 V	61	РМН АПВ АВ	РМиН АПВ АВ						>
65 Bxoq N1:X2 Bxoq N1:X2 v 66 Bxoq N2:X2 Bxoq N2:X2 v 67 Bxoq N3:X2 Bxoq N3:X2 v 68 C6poc C6poc (Bxoq) v 69 Bxoq N5:X2 Bxoq N5:X2 v 70 Bxoq N6:X2 Bxoq N6:X2 v 71 Bxoq N7:X2 Bxoq N7:X2 v 72 Bxoq N8:X2 Bxoq N8:X2 v 73 Bxoq N9:X2 Bxoq N9:X2 v 74 Bxoq N10:X2 Bxoq N10:X2 v 75 Bxoq N11:X2 Bxoq N11:X2 v 81 Bxoq N12:X2 Bxoq N1:X3 v 82 Bxoq N2:X3 Bxoq N2:X3 v 83 Bxoq N3:X3 Bxoq N4:X3 v 84 Bxoq N5:X3 Bxoq N6:X3 v 85 Bxoq N6:X3 Bxoq N6:X3 v 86 Bxoq N7:X3 Bxoq N6:X3 v 87 Bxoq N8:X3 Bxoq N8:X3 V	62	РМН АПВ ВС	РМиН АПВ ВС						V
66 Bxoq N2:X2 Bxoq N3:X2 v 67 Bxoq N3:X2 bxoq N3:X2 v 68 C6poc C6poc (Bxoq) v 69 Bxoq N5:X2 bxoq N5:X2 v 70 Bxoq N6:X2 bxoq N6:X2 v 71 Bxoq N7:X2 Bxoq N7:X2 v 72 Bxoq N8:X2 Bxoq N8:X2 v 73 Bxoq N9:X2 Bxoq N9:X2 v 74 Bxoq N10:X2 Bxoq N10:X2 v 75 Bxoq N11:X2 Bxoq N11:X2 v 76 Bxoq N12:X2 Bxoq N12:X2 v 81 Bxoq N1:X3 Bxoq N1:X3 v 82 Bxoq N2:X3 Bxoq N2:X3 v 83 Bxoq N3:X3 Bxoq N4:X3 v 84 Bxoq N5:X3 Bxoq N6:X3 v 86 Bxoq N6:X3 Bxoq N6:X3 v 87 Bxoq N8:X3 Bxoq N8:X3 v	63	РМН АПВ СА	РМиН АПВ СА						V
67 Вход N3:X2 Вход N3:X2 V 68 Сброс Сброс (вход) V 69 Вход N5:X2 V V 70 Вход N6:X2 Вход N6:X2 V 71 Вход N7:X2 Вход N7:X2 V 72 Вход N8:X2 Вход N8:X2 V 73 Вход N9:X2 Вход N9:X2 V 74 Вход N10:X2 Вход N10:X2 V 75 Вход N11:X2 Вход N11:X2 V 76 Вход N12:X2 Вход N12:X2 V 81 Вход N1:X3 Вход N1:X3 V 82 Вход N2:X3 Вход N2:X3 V 83 Вход N3:X3 Вход N4:X3 V 84 Вход N5:X3 Вход N6:X3 V 85 Вход N6:X3 Вход N6:X3 V 86 Вход N6:X3 Вход N7:X3 V 88 Вход N8:X3 Вход N8:X3 V	65	Вход N1:X2	Вход N1:X2						v
68 C6poc C6poc (bxod) v 69 Bxod N5:X2 bxod N5:X2 v 70 Bxod N6:X2 bxod N6:X2 v 71 Bxod N7:X2 bxod N7:X2 v 72 Bxod N8:X2 bxod N8:X2 v 73 Bxod N9:X2 Bxod N9:X2 v 74 Bxod N9:X2 Bxod N10:X2 v 75 Bxod N11:X2 Bxod N11:X2 v 76 Bxod N12:X2 Bxod N12:X2 v 81 Bxod N1:X3 Bxod N1:X3 v 82 Bxod N2:X3 Bxod N2:X3 v 83 Bxod N3:X3 Bxod N4:X3 v 84 Bxod N4:X3 Bxod N5:X3 v 85 Bxod N6:X3 Bxod N6:X3 v 86 Bxod N6:X3 Bxod N6:X3 v 87 Bxod N8:X3 Bxod N8:X3 v	66	Вход N2:X2	Вход N2:X2						>
69 Bxoq N5:X2 Bxoq N5:X2 V 70 Bxoq N6:X2 Bxoq N6:X2 V 71 Bxoq N7:X2 Bxoq N7:X2 V 72 Bxoq N8:X2 Bxoq N8:X2 V 73 Bxoq N9:X2 Bxoq N9:X2 V 74 Bxoq N10:X2 Bxoq N10:X2 V 75 Bxoq N11:X2 Bxoq N11:X2 V 76 Bxoq N12:X2 Bxoq N12:X2 V 81 Bxoq N12:X2 Bxoq N1:X3 V 82 Bxoq N2:X3 Bxoq N2:X3 V 83 Bxoq N3:X3 Bxoq N3:X3 V 84 Bxoq N4:X3 Bxoq N4:X3 V 85 Bxoq N5:X3 Bxoq N6:X3 V 86 Bxoq N6:X3 Bxoq N7:X3 V 87 Bxoq N7:X3 Bxoq N7:X3 V 88 Bxoq N7:X3 Bxoq N7:X3 V 89 Bxoq N7:X3 Bxoq N6:X3 V 80 Bxoq N7:X3 Bxoq N7:X3 V 81 Bxoq N7:X3 Bxoq N6:X3 V 82 Bxoq N7:X3 Bxoq N6:X3 V 83 Bxoq N7:X3 Bxoq N7:X3 V 84 Bxoq N7:X3 Bxoq N7:X3 V 85 Bxoq N7:X3 Bxoq N7:X3 V 86 Bxoq N8:X3 Bxoq N8:X3 V 87 Bxoq N8:X3 Bxoq N8:X3 V 88 Bxoq N8:X3 Bxoq N8:X3 V	67	Вход N3:X2	Вход N3:X2						>
70 Вход N6:X2 Вход N6:X2 V 71 Вход N7:X2 Bход N7:X2 V 72 Вход N8:X2 Bход N8:X2 V 73 Вход N9:X2 V V 74 Вход N10:X2 Bход N10:X2 V 75 Вход N11:X2 Вход N1:X2 V 76 Вход N12:X2 Вход N12:X2 V 81 Вход N1:X3 Вход N1:X3 V 82 Вход N2:X3 Вход N2:X3 V 83 Вход N3:X3 Вход N3:X3 V 84 Вход N4:X3 Вход N4:X3 V 85 Вход N5:X3 Вход N5:X3 V 86 Вход N6:X3 Вход N6:X3 V 87 Вход N7:X3 Вход N8:X3 V	68	Сброс	Сброс (вход)						>
71 Bxod N7:X2 Bxod N8:X2 V 72 Bxod N8:X2 Bxod N8:X2 V 73 Bxod N9:X2 Bxod N9:X2 V 74 Bxod N10:X2 Bxod N10:X2 V 75 Bxod N11:X2 Bxod N11:X2 V 76 Bxod N12:X2 Bxod N12:X2 V 81 Bxod N1:X3 Bxod N1:X3 V 82 Bxod N2:X3 Bxod N2:X3 V 83 Bxod N3:X3 Bxod N3:X3 V 84 Bxod N4:X3 Bxod N4:X3 V 85 Bxod N5:X3 Bxod N5:X3 V 86 Bxod N6:X3 Bxod N6:X3 V 87 Bxod N7:X3 Bxod N7:X3 V 88 Bxod N8:X3 Bxod N8:X3 V	69	Вход N5:X2	Вход N5:X2						>
72 Вход N8:X2 Вход N8:X2 У 73 Вход N9:X2 У 74 Вход N10:X2 У 75 Вход N11:X2 У 76 Вход N12:X2 Вход N12:X2 81 Вход N1:X3 У 82 Вход N2:X3 Вход N2:X3 83 Вход N3:X3 У 84 Вход N4:X3 Вход N4:X3 85 Вход N5:X3 Вход N5:X3 86 Вход N6:X3 Вход N6:X3 87 Вход N7:X3 Вход N7:X3 88 Вход N8:X3 Вход N8:X3	70	Вход N6:X2	Вход N6:X2						>
73 Вход N9:X2 Вход N9:X2 У 74 Вход N10:X2 У 75 Вход N11:X2 У 76 Вход N12:X2 Вход N12:X2 81 Вход N1:X3 У 82 Вход N2:X3 Вход N2:X3 83 Вход N3:X3 У 84 Вход N4:X3 У 85 Вход N5:X3 Вход N5:X3 86 Вход N6:X3 Вход N6:X3 87 Вход N7:X3 Вход N7:X3 88 Вход N8:X3 Вход N8:X3	71	Вход N7:X2	Вход N7:X2						V
74 Вход N10:X2 V 75 Вход N11:X2 V 76 Вход N12:X2 SXOД N12:X2 81 Вход N1:X3 V 82 Вход N2:X3 SXOД N2:X3 83 Вход N3:X3 V 84 Вход N4:X3 SXOД N4:X3 85 Вход N5:X3 V 86 Вход N6:X3 SXOД N6:X3 87 Вход N7:X3 SXOД N7:X3 88 Вход N8:X3 V	72	Вход N8:X2	Вход N8:X2						V
75 Вход N11:X2 Вход N11:X2 V 76 Вход N12:X2 V 81 Вход N1:X3 V 82 Вход N2:X3 Вход N2:X3 83 Вход N3:X3 Вход N3:X3 84 Вход N4:X3 Вход N4:X3 85 Вход N5:X3 Вход N5:X3 86 Вход N6:X3 Вход N6:X3 87 Вход N7:X3 Вход N7:X3 88 Вход N8:X3 V	73	Вход N9:X2	Вход N9:X2						>
76 Вход N12:X2 Вход N12:X2 V 81 Вход N1:X3 Вход N1:X3 V 82 Вход N2:X3 Вход N2:X3 V 83 Вход N3:X3 V 84 Вход N4:X3 Вход N4:X3 V 85 Вход N5:X3 V 86 Вход N6:X3 Вход N6:X3 V 87 Вход N7:X3 Вход N7:X3 V 88 Вход N8:X3 Вход N8:X3 V	74	Вход N10:X2	Вход N10:X2						V
81 Вход N1:X3 Вход N1:X3 V 82 Вход N2:X3 V 83 Вход N3:X3 V 84 Вход N4:X3 V 85 Вход N5:X3 V 86 Вход N6:X3 V 87 Вход N7:X3 V 88 Вход N8:X3 Вход N8:X3	75	Вход N11:X2	Вход N11:X2						V
82 Вход N2:X3 Вход N2:X3 V 83 Вход N3:X3 V 84 Вход N4:X3 V 85 Вход N5:X3 V 86 Вход N6:X3 Вход N6:X3 87 Вход N7:X3 V 88 Вход N8:X3 Вход N8:X3	76	Вход N12:X2	Вход N12:X2						>
83 Вход N3:X3 Вход N3:X3 V 84 Вход N4:X3 V 85 Вход N5:X3 V 86 Вход N6:X3 Sход N6:X3 V 87 Вход N7:X3 Sход N7:X3 V 88 Вход N8:X3 Вход N8:X3 V	81	Вход N1:X3	Вход N1:X3						>
84 Вход N4:X3 Вход N4:X3 V 85 Вход N5:X3 Вход N5:X3 V 86 Вход N6:X3 Вход N6:X3 V 87 Вход N7:X3 Вход N7:X3 V 88 Вход N8:X3 Вход N8:X3 V	82	Вход N2:X3	Вход N2:X3						>
85 Вход N5:X3 Вход N5:X3 V 86 Вход N6:X3 V 87 Вход N7:X3 Sход N7:X3 V 88 Вход N8:X3 Вход N8:X3 V	83	Вход N3:X3	Вход N3:X3						V
86 Вход N6:X3 Вход N6:X3 V 87 Вход N7:X3 Вход N7:X3 V 88 Вход N8:X3 Вход N8:X3 V	84	Вход N4:X3	Вход N4:X3						V
87 Вход N7:X3 Вход N7:X3 V 88 Вход N8:X3 Вход N8:X3 V	85	Вход N5:X3	Вход N5:X3						V
88 Вход N8:X3 Вход N8:X3 V	86	Вход N6:X3	Вход N6:X3						V
	87	Вход N7:X3	Вход N7:X3						V
89 Вход N9:X3 Вход N9:X3 V	88	Вход N8:X3	Вход N8:X3						V
	89	Вход N9:X3	Вход N9:X3						v

Во избежание переполнения базы данных регистратора и базы данных аварийных осциллограмм, сигналы, отмеченные знаком " v ", на регистрацию дискретных сигналов не выводить и пуск аварийного осциллографа от этих сигналов не осуществлять

Выводить на аварийное осциллографирование можно до 128 сигналов из приведённых в таблице Д.1

			0.*-	0 1	Устав	ки по у	/МОЛЧ	анию
Номер сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска осцил- лографа	Пуск осцилло- графа с 0/1	Пуск осцилло- графа с 1/0	Осциллогра- фирование	Регистрация сигналов
90	Вход N10:X3	Вход N10:X3						v
91	Вход N11:X3	Вход N11:X3						v
92	Вход N12:X3	Вход N12:X3						V
97	Реле К1:Х4	Реле К1:Х4						V
98	Реле К2:Х4	Реле К2:Х4						V
99	Реле К3:Х4	Реле К3:Х4						v
100	Реле К4:Х4	Реле К4:Х4						V
101	Реле К5:Х4	Реле К5:Х4						V
102	Реле К6:Х4	Реле К6:Х4						V
103	Реле К7:Х4	Реле К7:Х4						V
104	Реле К8:Х4	Реле К8:Х4						V
105	Реле К1:Х5	Реле К1:Х5						V
106	Реле К2:Х5	Реле К2:Х5						V
107	Реле К3:Х5	Реле К3:Х5						V
108	Реле К4:Х5	Реле К4:Х5						V
109	Реле К5:Х5	Реле К5:Х5						V
110	Реле К6:Х5	Реле К6:Х5						V
111	Реле К7:Х5	Реле К7:Х5					V	V
112	Реле К8:Х5	Реле К8:Х5						V
113	GOOSEIN_33	GOOSEIN_33						
114	GOOSEIN_34	GOOSEIN_34						
115	GOOSEIN_35	GOOSEIN_35						
116	GOOSEIN_36	GOOSEIN_36						
117	GOOSEIN_37	GOOSEIN_37						
118	GOOSEIN_38	GOOSEIN_38						
119	GOOSEIN_39	GOOSEIN_39						
120	GOOSEIN_40	GOOSEIN_40						
121	GOOSEIN_41	GOOSEIN_41						
122	GOOSEIN_42	GOOSEIN_42						
123	GOOSEIN_43	GOOSEIN_43						
124	GOOSEIN_44	GOOSEIN_44						
125	GOOSEIN_45	GOOSEIN_45						
126	GOOSEIN_46	GOOSEIN_46						
127	GOOSEIN_47	GOOSEIN_47						
128	GOOSEIN_48	GOOSEIN_48						
140	ПО тока ф.А	ПО минимального тока ф.А						V

Во избежание переполнения базы данных регистратора и базы данных аварийных осциллограмм, сигналы, отмеченные знаком " **v** ", на регистрацию дискретных сигналов не выводить и пуск аварийного осциллографа от этих сигналов не осуществлять

Выводить на аварийное осциллографирование можно до 128 сигналов из приведённых в таблице Д.1

a			₽*≥	<u> </u>	Устав	Уставки по умолчанию		
Номер сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать	для пуска осцил- лографа	Пуск осцил- лографа с 0/1	Пуск осцил- лографа с 1/0	Осциллогра <u>.</u> фирование	Регистрация сигналов
141	ПО тока ф.В	ПО минимального тока ф.В						V
142	ПО тока ф.С	ПО минимального тока ф.С						V
145	РТ А 3П-1	РТ ф.А 3П-1						V
146	РТ В 3П-1	РТ ф.В 3П-1						V
147	PT C 3Π-1	РТ ф.С 3П-1						V
148	PT A 3Π-2	РТ ф.А 3П-2						V
149	РТ В 3П-2	РТ ф.В 3П-2						V
150	PT C 3Π-2	РТ ф.С 3П-2						V
151	PT H3-1	PT H3-1						٧
152	PT H3-2	PT H3-2						٧
212***	ОшибкиGOOSEвх	Ошибки входящих GOOSE						
213***	Акт.SNTP2server	Активный SNTP2 server						
214***	Готовность LAN1	Готовность LAN1						V
215***	Готовность LAN2	Готовность LAN2						V
216***	Использов.LAN1	Использование LAN1						V
217***	Использов.LAN2	Использование LAN2						V
219	СигналНеиспр.	Сигнал «Неисправность»						V
224	Пуск осциллогр.	Пуск аварийного осциллогра-		V				V
225***	GOOSEIN_1	GOOSEIN_1						
226***	GOOSEIN_2	GOOSEIN_2						
227***	GOOSEIN_3	GOOSEIN_3						
228***	GOOSEIN_4	GOOSEIN_4						
229*	GOOSEIN_5	GOOSEIN_5						
230***	GOOSEIN_6	GOOSEIN_6						
231***	GOOSEIN_7	GOOSEIN_7						
232***	GOOSEIN_8	GOOSEIN_8						
233***	GOOSEIN_9	GOOSEIN_9						
234***	GOOSEIN_10	GOOSEIN_10						
235***	GOOSEIN_11	GOOSEIN_11						
236***	GOOSEIN_12	GOOSEIN_12						
237***	GOOSEIN_13	GOOSEIN_13						
238***	GOOSEIN_14	GOOSEIN_14						
239***	GOOSEIN_15	GOOSEIN_15						
240***	GOOSEIN_16	GOOSEIN_16						
257***	Remote1IN_1	Remote1IN_1						
258***	Remote1IN_2	Remote1IN_2						

Во избежание переполнения базы данных регистратора и базы данных аварийных осциллограмм, сигналы, отмеченные знаком " v ", на регистрацию дискретных сигналов не выводить и пуск аварийного осциллографа от этих сигналов не осуществлять

^{*} Выводить на аварийное осциллографирование можно до 128 сигналов из приведённых в таблице Д.1

a			₽*≥	<u> </u>	Уставки по умолчанию			нию
Номер сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска осцил- лографа	Пуск осцил- лографа с 0/1	Пуск осцил- лографа с 1/0	Осциллогра <u>-</u> фирование	Регистрация сигналов
259***	Remote1IN_3	Remote1IN_3						
260***	Remote1IN_4	Remote1IN_4						
261***	Remote1IN_5	Remote1IN_5						
262***	Remote1IN_6	Remote1IN_6						
263***	Remote1IN_7	Remote1IN_7						
264***	Remote1IN_8	Remote1IN_8						
265***	Remote1IN_9	Remote1IN_9						
266***	Remote1IN_10	Remote1IN_10						
267***	Remote1IN_11	Remote1IN_11						
268***	Remote1IN_12	Remote1IN_12						
269***	Remote1IN_13	Remote1IN_13						
270***	Remote1IN_14	Remote1IN_14						
271***	Remote1IN_15	Remote1IN_15						
272***	Remote1IN_16	Remote1IN_16						
282	СигналСраб.	Сигнал «Срабатывание»						V
283	Режим теста	Режим теста						V
284	Логическая «1»	Логическая «1»						
289	Отключение КА2	Отключение КА2						
290	Включение КА2	Включение КА2						
291	Отключение КАЗ	Отключение КАЗ						
292	Включение КАЗ	Включение КАЗ						
293	Отключение КА4	Отключение КА4						
294	Включение КА4	Включение КА4						
295	Отключение КА5	Отключение КА5						
296	Включение КА5	Включение КА5						
297	Отключение КА6	Отключение КА6						
298	Включение КА6	Включение КА6						
299	Отключение КА7	Отключение КА7						
300	Включение КА7	Включение КА7						
301	Отключение КА8	Отключение КА8						
302	Включение КА8	Включение КА8						
305	Прогр накл 1	Программная накладка 1						
306	Прогр накл 2	Программная накладка 2						
307	Прогр накл 3	Программная накладка 3						
308	ВВ до 27с	Задержка на срабатывание до 27 сек						

^{*} Во избежание переполнения базы данных регистратора и базы данных аварийных осциллограмм, сигналы, отмеченные знаком " v ", на регистрацию дискретных сигналов не выводить и пуск аварийного осциллографа от этих сигналов не осуж* Выводить на аварийное осциллографирование можно до 128 сигналов из приведённых в таблице Д.1

Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий				₽* 5	<u> </u>	Устав	зки по у	молча	нию
310 BB возврат Задержка на возврат 311 Пуск 3П-1 Пуск 3П-1 Пуск 3П-1 Пуск 3П-1 V 312 Пуск 3П-2 Пуск 3П-2 V 313 Сигн, 3П-1 Сигнализация 3П-1 V 314 Сраб, 3П-1 Срабатывание 3П-1 V 315 Сраб, 3П-2 Срабатывание 3П-1 V 316 Сигн, 3П Сигнализация 3П V 317 Пуск НЗ-1 Пуск НЗ-1 Пуск НЗ-1 V 318 Пуск НЗ-2 Пуск НЗ-2 V 319 Сигн, НЗ-1 Сигнализация НЗ-1 V 320 Сраб, НЗ-1 Срабатывание НЗ-1 V 321 Сраб, НЗ-2 Срабатывание НЗ-2 V 322 Сигн, НЗ Сигнализация НЗ V 322 Сигн, НЗ Сигнализация НЗ V 323 Сраб, Защит Сраб, защит V 334 Сраб, защит Сраб, защит V 335 Сраб, защит Сраб, защит V 336 Сраб, защит Сраб, защит V 337 Сраб, защит V 338 Сраб, защит Shoкировка включения вы-1 V 338 SA2_VIRT SA1_VIRT SA1_VIRT SA1_VIRT SA1_VIRT SA3_VIRT SA3_VIRT SA3_VIRT SA3_VIRT SA3_VIRT SA3_VIRT SA3_VIRT SA3_VIRT SA4_VIRT SA4_VIRT SA4_VIRT SA4_VIRT SA4_VIRT SA4_VIRT SA5 CUrнализация M3-3 V 348 Curнал, M3-3 Curнализация M3-3 V 349 Curнал, 3033-1 Curнализация 3033-1 V 349 Curнал, 3033-2 Curнализация 3033-2 V 350 Curнал, 30H Curнализация 3HP V 360 Curнал, 3HP Curнализация 3HP V 360 Curнал, 3HP Curнализация 3HH V 360 Curн, 3ПH Curhanusauna 3ПH V 360 Curн, 3ПH Curhanusauna 3ПH V 370 Пуск по U Пуск по напряжению V 370 Пуск по U Пуск по напряжен	Номер сигнала	сигнала на дисплее терминала и	сигнала в SMS и в регистраторе	Не использоват для регистраци	Не использоват для пуска осцил лографа	Пуск осцил- лографа с 0/1	Пуск осцил- лографа с 1/0	Осциллогра- фирование	Регистрация сигналов
311 Пуск ЗП-1 Пуск ЗП-1 V 312 Пуск ЗП-2 Пуск ЗП-2 V 313 Сигн. ЗП-1 Сигнализация ЗП-1 V 314 Сраб. ЗП-1 Срабатывание ЗП-1 V 315 Сраб. ЗП-2 Срабатывание ЗП-2 V 316 Сигн. ЗП Сигнализация ЗП V 317 Пуск НЗ-1 Пуск НЗ-1 V 318 Пуск НЗ-2 Пуск НЗ-2 V 319 Сигн. НЗ-1 Сигнализация НЗ-1 V 320 Сраб. НЗ-2 Срабатывание НЗ-2 V 321 Сраб. НЗ-2 Срабатывание НЗ-2 V 322 Сигн. НЗ Сигнализация НЗ V 322 Сигн. НЗ Сигнализация НЗ V 330 Сраб. защит Сраб. защит V 331 РПО РПО V 332 РПВ (выход) РПВ (выход) V 333 Блокир. вка. Блокировка включения вы- V 334 <	309	ВВ до 210с	Задержка на срабатывание						
312 Пуск ЗП-2 Пуск ЗП-2 V 313 Сигн. ЗП-1 Сигнализация ЗП-1 V 314 Сраб. ЗП-1 Срабатывание ЗП-2 V 315 Сраб. ЗП-2 Срабатывание ЗП-2 V 316 Сигн. ЗП Сигнализация ЗП V 317 Пуск НЗ-1 Пуск НЗ-2 V 318 Пуск НЗ-2 Пуск НЗ-2 V 319 Сигн. НЗ-1 Сигнализация НЗ-1 V 320 Сраб. НЗ-1 Срабатывание НЗ-2 V 321 Сраб. НЗ-2 Срабатывание НЗ-2 V 322 Сигн. НЗ Сигнализация НЗ V 329 Блок. ЛЗШ Блокировка ЛЗШ Вокир. Вам. 331 РПО РПО V 332 РПВ (выход) РПВ (выход) V 333 Блокир. вкл. Блокировка включения вы- V 334 SA1_VIRT SA1_VIRT SA2_VIRT 336 SA3_VIRT SA3_VIRT SA3_VIRT 34	310	ВВ возврат	Задержка на возврат						
313 Сигн. ЗП-1 Сигнализация ЗП-1 V 314 Сраб. ЗП-1 Срабатывание ЗП-2 V 315 Сраб. ЗП-2 Срабатывание ЗП-2 V 316 Сигн. ЗП Сигнализация ЗП V 317 Пуск НЗ-1 Пуск НЗ-1 V 318 Пуск НЗ-2 Пуск НЗ-2 V 319 Сигн. НЗ-1 Сигнализация НЗ-1 V 320 Сраб. НЗ-1 Срабатывание НЗ-1 V 321 Сраб. НЗ-2 Срабатывание НЗ-2 V 322 Сигн. НЗ Сигнализация НЗ V 329 Блок. ЛЗШ Блокировка ЛЗШ Блокировка ЛЗШ 330 Сраб. защит V 331 РПО РПО V 332 РПВ (выход) V 333 Блокир. вкл. Блокировка включения вы- V 334 SA1_VIRT SA1_VIRT SA3_VIRT 335 SA2_VIRT SA3_VIRT SA3_VIRT 341 Внеш. сигн. Вне	311	Пуск 3П-1	Пуск 3П-1						V
314 Сраб. ЗП-1 Срабатывание ЗП-1	312	Пуск 3П-2	Пуск 3П-2						V
315 Сраб. ЗП-2 Срабатывание ЗП-2 V 316 Сигн. ЗП Сигнализация ЗП V 317 Пуск НЗ-1 Пуск НЗ-2 V 318 Пуск НЗ-2 Пуск НЗ-2 V 319 Сигн. НЗ-1 Сигнализация НЗ-1 V 320 Сраб. НЗ-1 Срабатывание НЗ-1 V 321 Сраб. НЗ-2 Срабатывание НЗ-2 V 322 Сигн. НЗ Сигнализация НЗ V 329 Блок. ЛЗШ Блокировка ЛЗШ V 330 Сраб. защит Сраб. защит V 331 РПО РПО V 332 РПВ (выход) РПВ (выход) V 333 Блокир. вкл. Блокировка включения вы- V 334 SA1_VIRT SA1_VIRT SA2_VIRT 335 SA2_VIRT SA2_VIRT SA3_VIRT 341 Внеш. сигн. Внешняя сигнализация V 348 Сигнал. МТЗ-3 Сигнализация МТЗ-3 V	313	Сигн. 3П-1	Сигнализация ЗП-1						V
316 Сигн. ЗП Сигнализация ЗП ∨ 317 Пуск НЗ-1 Пуск НЗ-2 ∨ 318 Пуск НЗ-2 Пуск НЗ-2 ∨ 319 Сигн. НЗ-1 Сигнализация НЗ-1 ∨ 320 Сраб. НЗ-1 Срабатывание НЗ-2 ∨ 321 Сраб. НЗ-2 Срабатывание НЗ-2 ∨ 322 Сигн. НЗ Сигнализация НЗ ∨ 329 Блок. ЛЗШ Блокировка ЛЗШ ∨ 330 Сраб. защит ∨ ∨ 331 РПО РПО ∨ 331 РПО РПО ∨ 332 РПВ (выход) ∨ 333 Блокир. вкл. Блокировка включения вы- ∨ 334 SA1_VIRT SA1_VIRT 335 SA2_VIRT SA2_VIRT 336 SA3_VIRT SA3_VIRT 341 Внеш. сигн. Внешняя сигнализация ∨ 348 Сигнал. ЗОЗ-1 Сигнализация ЗОЗ-1 ∨ <td>314</td> <td>Сраб. 3П-1</td> <td>Срабатывание ЗП-1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td>	314	Сраб. 3П-1	Срабатывание ЗП-1						V
317 Пуск НЗ-1 Пуск НЗ-2 V 318 Пуск НЗ-2 Пуск НЗ-2 V 319 Сигн. НЗ-1 Сигнализация НЗ-1 V 320 Сраб. НЗ-2 Срабатывание НЗ-2 V 321 Сраб. НЗ-2 Срабатывание НЗ-2 V 322 Сигн. НЗ Сигнализация НЗ V 329 Блок. ЛЗШ Блокировка ЛЗШ V 330 Сраб. защит Сраб. защит V 331 РПО РПО V 332 РПВ (выход) РПВ (выход) V 333 Блокир. вкл. Блокировка включения вы- V 334 SA1_VIRT SA1_VIRT SA2_VIRT 335 SA2_VIRT SA3_VIRT SA3_VIRT 341 Внеш. сигн. Внешняя сигнализация V 347 Задержка откл. Задержка отключения V 348 Сигнал. ЗОЗЗ-1 Сигнализация МТЗ-3 V 350 Сигнал. ЗОЗЗ-2 Сигнализация ЗОЗ-2 V <	315	Сраб. 3П-2	Срабатывание 3П-2						v
318 Пуск НЗ-2 Пуск НЗ-2 V 319 Сигн. НЗ-1 Сигнализация НЗ-1 V 320 Сраб. НЗ-1 Срабатывание НЗ-1 V 321 Сраб. НЗ-2 Срабатывание НЗ-2 V 322 Сигн. НЗ Сигнализация НЗ V 329 Блок. ЛЗШ Блокировка ЛЗШ V 330 Сраб. защит V 331 РПО РПО V 332 РПВ (выход) РПВ (выход) V 333 Блокир. вкл. Блокировка включения вы- V 334 SA1_VIRT SA1_VIRT SA2_VIRT 336 SA3_VIRT SA2_VIRT SA3_VIRT 341 Внеш. сигн. Внешняя сигнализация V 347 Задержка откл. Задержка отключения V 348 Сигнал. ЗОЗ3-1 Сигнализация МТЗ-3 V 350 Сигнал. ЗОЗ3-2 Сигнализация ЗОЗ3-1 V 351 Сигнал. ЗНР Сигнализация ЗПН V 364	316	Сигн. ЗП	Сигнализация ЗП						V
319 Сигн. НЗ-1 Сигнализация НЗ-1	317	Пуск НЗ-1	Пуск Н3-1						>
320 Сраб. НЗ-1 Срабатывание НЗ-1	318	Пуск Н3-2	Пуск Н3-2						>
321 Сраб. НЗ-2 Срабатывание НЗ-2 v 322 Сигн. НЗ Сигнализация НЗ v 329 Блок. ЛЗШ Блокировка ЛЗШ v 330 Сраб. защит v 331 РПО PПО v 332 РПВ (выход) PПВ (выход) v 333 Блокир. вкл. Блокировка включения вы- v 334 SA1_VIRT SA1_VIRT v 335 SA2_VIRT SA2_VIRT v 341 Внеш. сигн. Внешняя сигнализация v 347 Задержка откл. Задержка отключения v 348 Сигнал. МТЗ-3 Сигнализация МТЗ-3 v 349 Сигнал. ЗОЗ3-1 Сигнализация ЗОЗ3-1 v 350 Сигнал. ЗОЗ3-2 Сигнализация ЗПР v 351 Сигнал. ЗНР Сигнализация ЗПР v 363 Пуск ЗПН пуск ЗПН v 364 Сраб. ЗПН Срабатывание ЗПН v 366 <t< td=""><td>319</td><td>Сигн. Н3-1</td><td>Сигнализация НЗ-1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>></td></t<>	319	Сигн. Н3-1	Сигнализация НЗ-1						>
322 Сигн. НЗ Сигнализация НЗ	320	Сраб. Н3-1	Срабатывание Н3-1						>
329 Блок. ЛЗШ Блокировка ЛЗШ 330 Сраб. защит	321	Сраб. Н3-2	Срабатывание Н3-2						V
330 Сраб. защит Сраб. защит У 331 РПО РПО РПО У 332 РПВ (выход) РПВ (выход) У 333 Блокир. вкл. Блокировка включения вы- У 334 SA1_VIRT SA1_VIRT SA2_VIRT SA3_VIRT SA3_VIRT SA3_VIRT SA41 Внеш. сигн. Внешняя сигнализация У 347 Задержка откл. Задержка отключения У 348 Сигнал. МТЗ-3 Сигнализация МТЗ-3 У 349 Сигнал. ЗОЗЗ-1 Сигнализация ЗОЗЗ-2 У 350 Сигнал. ЗНР Сигнализация ЗНР У 352 Сигнал. ЗМН Сигнализация ЗМН У 363 Пуск ЗПН Пуск ЗПН У 364 Сраб. ЗПН Срабатывание ЗПН У 366 Сигн. ЗПН Сигнализация ЗПН У 366 Сигн. ЗПН Сигнализация ЗПН У 370 Пуск по U Пуск по напряжению У	322	Сигн. НЗ	Сигнализация НЗ						V
331 РПО РПО У 332 РПВ (выход) РПВ (выход) У 333 Блокир. вкл. Блокировка включения вы- У 334 SA1_VIRT SA1_VIRT SA2_VIRT SA3_VIRT	329	Блок. ЛЗШ	Блокировка ЛЗШ						
332 РПВ (выход) РПВ (выход)	330	Сраб. защит	Сраб. защит						V
333 Блокир. вкл. Блокировка включения вы- 334 SA1_VIRT SA1_VIRT SA1_VIRT 335 SA2_VIRT SA2_VIRT 336 SA3_VIRT SA3_VIRT 341 Внеш. сигн. Внешняя сигнализация	331	РПО	РПО						V
334 SA1_VIRT SA1_VIRT 335 SA2_VIRT SA3_VIRT 336 SA3_VIRT SA3_VIRT 341 Bheш. сигн. Bheшняя сигнализация 347 Задержка откл. Задержка отключения 348 Сигнал. МТЗ-3 Сигнализация МТЗ-3 349 Сигнал. ЗОЗЗ-1 Сигнализация ЗОЗЗ-1 350 Сигнал. ЗОЗЗ-2 Сигнализация ЗМР 351 Сигнал. ЗНР Сигнализация ЗНР 352 Сигнал. ЗМН Сигнализация ЗМН 363 Пуск ЗПН Пуск ЗПН 364 Сраб. ЗПН Срабатывание ЗПН 365 Блокир. ЗПН Блокирование ЗПН 366 Сигн. ЗПН Сигнализация ЗПН 370 Пуск по U Пуск по напряжению ∨	332	РПВ (выход)	РПВ (выход)						V
335 SA2_VIRT SA2_VIRT 336 SA3_VIRT SA3_VIRT 341 Внеш. сигн. Внешняя сигнализация 347 Задержка откл. Задержка отключения 348 Сигнал. МТЗ-3 Сигнализация МТЗ-3 349 Сигнал. ЗОЗЗ-1 Сигнализация ЗОЗЗ-1 350 Сигнал. ЗОЗЗ-2 Сигнализация ЗНР 351 Сигнал. ЗНР Сигнализация ЗНР 352 Сигнал. ЗМН Сигнализация ЗМН 363 Пуск ЗПН Пуск ЗПН 364 Сраб. ЗПН Срабатывание ЗПН 365 Блокир. ЗПН Блокирование ЗПН 366 Сигн. ЗПН Сигнализация ЗПН 370 Пуск по U Пуск по напряжению V	333	Блокир. вкл.	Блокировка включения вы-						>
336 SA3_VIRT SA3_VIRT 341 Внеш. сигн. Внешняя сигнализация 347 Задержка откл. Задержка отключения 348 Сигнал. МТЗ-3 Сигнализация МТЗ-3 349 Сигнал. ЗОЗЗ-1 Сигнализация 3ОЗЗ-1 350 Сигнал. ЗОЗЗ-2 Сигнализация 3ОЗЗ-2 351 Сигнал. ЗНР Сигнализация ЗНР 352 Сигнал. ЗМН Сигнализация ЗМН 363 Пуск ЗПН У 364 Сраб. ЗПН Срабатывание ЗПН 365 Блокир. ЗПН Блокирование ЗПН 366 Сигн. ЗПН Сигнализация ЗПН 370 Пуск по U Пуск по напряжению У	334	SA1_VIRT	SA1_VIRT						
341 Внеш. сигн. Внешняя сигнализация ∨ 347 Задержка откл. Задержка отключения ∨ 348 Сигнал. МТЗ-3 Сигнализация МТЗ-3 ∨ 349 Сигнал. ЗОЗЗ-1 Сигнализация ЗОЗЗ-1 ∨ 350 Сигнал. ЗОЗЗ-2 Сигнализация ЗНР ∨ 351 Сигнал. ЗНР Сигнализация ЗНР ∨ 352 Сигнал. ЗМН Сигнализация ЗМН ∨ 363 Пуск ЗПН Пуск ЗПН ∨ 364 Сраб. ЗПН Срабатывание ЗПН ∨ 365 Блокир. ЗПН Блокирование ЗПН ∨ 366 Сигн. ЗПН Сигнализация ЗПН ∨ 370 Пуск по U Пуск по напряжению ∨	335	SA2_VIRT	SA2_VIRT						
347 Задержка откл. Задержка отключения V 348 Сигнал. МТЗ-3 Сигнализация МТЗ-3 V 349 Сигнал. ЗОЗЗ-1 Сигнализация ЗОЗЗ-1 V 350 Сигнал. ЗОЗЗ-2 Сигнализация ЗОЗЗ-2 V 351 Сигнал. ЗНР Сигнализация ЗНР V 352 Сигнал. ЗМН Сигнализация ЗМН V 363 Пуск ЗПН Пуск ЗПН V 364 Сраб. ЗПН Срабатывание ЗПН V 365 Блокир. ЗПН Блокирование ЗПН V 366 Сигн. ЗПН Сигнализация ЗПН V 370 Пуск по U Пуск по напряжению V	336	SA3_VIRT	SA3_VIRT						
348 Сигнал. МТЗ-3 Сигнализация МТЗ-3 V 349 Сигнал. ЗОЗЗ-1 Сигнализация ЗОЗЗ-1 V 350 Сигнал. ЗОЗЗ-2 Сигнализация ЗОЗЗ-2 V 351 Сигнал. ЗНР Сигнализация ЗНР V 352 Сигнал. ЗМН Сигнализация ЗМН V 363 Пуск ЗПН V 364 Сраб. ЗПН Срабатывание ЗПН V 365 Блокир. ЗПН Блокирование ЗПН V 366 Сигн. ЗПН Сигнализация ЗПН V 370 Пуск по U Пуск по напряжению V	341	Внеш. сигн.	Внешняя сигнализация						V
349 Сигнал. 3О33-1 Сигнализация 3О33-1 ∨ 350 Сигнал. 3О33-2 Сигнализация 3О33-2 ∨ 351 Сигнал. 3НР Сигнализация 3НР ∨ 352 Сигнал. 3МН Сигнализация 3МН ∨ 363 Пуск 3ПН Пуск 3ПН ∨ 364 Сраб. 3ПН Срабатывание 3ПН ∨ 365 Блокир. 3ПН Блокирование 3ПН ∨ 366 Сигн. 3ПН Сигнализация 3ПН ∨ 370 Пуск по U Пуск по напряжению ∨	347	Задержка откл.	Задержка отключения						V
350 Сигнал. 3О33-2 Сигнализация 3О33-2 V 351 Сигнал. 3НР Сигнализация 3НР V 352 Сигнал. 3МН Сигнализация 3МН V 363 Пуск 3ПН Пуск 3ПН V 364 Сраб. 3ПН Срабатывание 3ПН V 365 Блокир. 3ПН Блокирование 3ПН V 366 Сигн. 3ПН Сигнализация 3ПН V 370 Пуск по U Пуск по напряжению V	348	Сигнал. МТЗ-3	Сигнализация МТЗ-3						V
351 Сигнал. ЗНР Сигнализация ЗНР ∨ 352 Сигнал. ЗМН Сигнализация ЗМН ∨ 363 Пуск ЗПН Пуск ЗПН ∨ 364 Сраб. ЗПН Срабатывание ЗПН ∨ 365 Блокир. ЗПН Блокирование ЗПН ∨ 366 Сигн. ЗПН Сигнализация ЗПН ∨ 370 Пуск по U Пуск по напряжению ∨	349	Сигнал. 3О33-1	Сигнализация 3О33-1						V
352 Сигнал. ЗМН Сигнализация ЗМН V 363 Пуск ЗПН Пуск ЗПН V 364 Сраб. ЗПН Срабатывание ЗПН V 365 Блокир. ЗПН Блокирование ЗПН V 366 Сигн. ЗПН Сигнализация ЗПН V 370 Пуск по U Пуск по напряжению V	350	Сигнал. 3О33-2	Сигнализация 3О33-2						V
363 Пуск ЗПН V 364 Сраб. ЗПН Срабатывание ЗПН V 365 Блокир. ЗПН Блокирование ЗПН V 366 Сигн. ЗПН Сигнализация ЗПН V 370 Пуск по U Пуск по напряжению V	351	Сигнал. ЗНР	Сигнализация ЗНР						v
364 Сраб. ЗПН Срабатывание ЗПН ∨ 365 Блокир. ЗПН Блокирование ЗПН ∨ 366 Сигн. ЗПН Сигнализация ЗПН ∨ 370 Пуск по U Пуск по напряжению ∨	352	Сигнал. ЗМН	Сигнализация ЗМН						V
365 Блокир. ЗПН Блокирование ЗПН V 366 Сигн. ЗПН Сигнализация ЗПН V 370 Пуск по U Пуск по напряжению V	363	Пуск ЗПН	Пуск ЗПН						V
366 Сигн. ЗПН Сигнализация ЗПН ∨ 370 Пуск по U Пуск по напряжению ∨	364	Сраб. ЗПН	Срабатывание ЗПН						V
370 Пуск по U Пуск по напряжению ∨	365	Блокир. ЗПН	Блокирование ЗПН						V
	366	Сигн. ЗПН	Сигнализация ЗПН						V
371 Блокир. 3MH Блокир. 3MH v	370	Пуск по U	Пуск по напряжению						V
	371	Блокир. ЗМН	Блокир. ЗМН						V

Во избежание переполнения базы данных регистратора и базы данных аварийных осциллограмм, сигналы, отмеченные знаком " **v** ", на регистрацию дискретных сигналов не выводить и пуск аварийного осциллографа от этих сигналов не осуществлять

Выводить на аварийное осциллографирование можно до 128 сигналов из приведённых в таблице Д.1

a			₽*≥	2 년	Устав	Уставки по умолчанию		
Номер сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска осцил- лографа	Пуск осцил- лографа с 0/1	Пуск осцил- лографа с 1/0	Осциллогра- фирование	Регистрация сигналов
372	Неисп. 3Д3	Неисп. 3Д3						>
373	Авар. откл.	Аварийное отключение						V
374	Неисп. ЦУ	Неисп. ЦУ						V
375	Задержка управ.	Задержка управления						V
376	Внеш. неисп.	Внеш. неисп.						>
377	Самопр. откл.	Самопроизвольное откл.						>
385	Отключение	Отключение						V
386	Включение	Включение						V
390	Неисп. ТН	Неисп. ТН						V
391	Сраб. 3О33	Срабатывание 3О33						V
394	Сигн. 3О33	Сигнализация 3О33						V
401	Сраб. ЗДЗ	Срабатывание ЗДЗ						V
402	Сигн. ЗДЗ	Сигнализация ЗДЗ						V
404	Сигн. УРОВ	Сигнализация УРОВ						V
405	УРОВ на себя	УРОВ на себя						V
406	УРОВ	УРОВ						V
407	Неисп. УРОВ	Неисп. УРОВ						V
408	Запрет АПВ	Запрет АПВ						V
409	Вкл. от АПВ	Вкл. от АПВ						V
410	АПВ блокир.	АПВ блокировано						V
411	Готовность АПВ	Готовность АПВ						V
414	Отключить	Отключить						V
415	Включить	Включить						V
416	Сраб. МТЗ	Срабатывание МТЗ						V
417	Пуск МТЗ-1	Пуск МТЗ-1						V
418	Пуск МТЗ-2	Пуск МТЗ-2						V
419	Пуск МТЗ-3	Пуск МТЗ-3						V
420	Пуск МТЗ	Пуск МТЗ						>
421	Сраб. МТЗ-1	Срабатывание МТЗ-1						V
422	Сраб. МТЗ-2	Срабатывание МТ3-2						V
423	Сраб. МТЗ-3	Срабатывание МТЗ-3						V
424	Ускорение	Ускорение						>
425	Пуск 3О33-1	Пуск 3033-1						V
426	Пуск 3О33-2	Пуск 3033-2						V
427	Сраб. 3О33-1	Сраб. 3О33-1						V

Во избежание переполнения базы данных регистратора и базы данных аварийных осциллограмм, сигналы, отмеченные знаком " v ", на регистрацию дискретных сигналов не выводить и пуск аварийного осциллографа от этих сигналов не осуществлять

^{*}Выводить на аварийное осциллографирование можно до 128 сигналов из приведённых в таблице Д.1

a			Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска осцил- лографа	Уставки по умолчанию			
Номер сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий			Пуск осцилло- графа с 0/1	Пуск осцилло- графа с 1/0	Осциллогра- фирование	Регистрация сигналов
428	Сраб. 3О33-2	Сраб. 3О33-2						v
429	Пуск ЗНР	Пуск ЗНР						V
430	Сраб. ЗНР	Срабатывание ЗНР						>
431	Пуск ЗМН	Пуск ЗМН						>
432	Сраб. ЗМН	Срабатывание ЗМН						V
433	VIRT20_01	VIRT20_01						
434	VIRT20_02	VIRT20_02						
435	VIRT20_03	VIRT20_03						
436	VIRT20_04	VIRT20_04						
437	VIRT20_05	VIRT20_05						
438	VIRT20_06	VIRT20_06						
439	VIRT20_07	VIRT20_07						
440	VIRT20_08	VIRT20_08						
441	VIRT20_09	VIRT20_09						
442	VIRT20_10	VIRT20_10						
443	VIRT20_11	VIRT20_11						
444	VIRT20_12	VIRT20_12						
445	VIRT20_13	VIRT20_13						
446	VIRT20_14	VIRT20_14						
447	VIRT20_15	VIRT20_15						
448	VIRT20_16	VIRT20_16						
449	Местное управл.	Местное управление						V
450	Эл.кл2(1_shift)	Электронный ключ 2 (1_shift)						V
451	Эл.кл3(2)	Электронный ключ 3 (2)						V
452	Эл.кл4(2_shift)	Электронный ключ 4 (2_shift)						V
453	Эл.кл5(3)	Электронный ключ 5 (3)						V
454	Эл.кл6(3_shift)	Электронный ключ 6 (3_shift)	+ +					V
455	Эл.кл7(4)	Электронный ключ 7 (4)						V
456	Эл.кл8(4_shift)	Электронный ключ 8 (4_shift)						V
457	Кн. Сброс	Кнопка Сброс						V
459	Кн. ОТКЛ.	Кнопка ОТКЛ.						V
461	Кн. ВКЛ.	Кнопка ВКЛ.						V
463	Кн. УПР.	Кнопка УПР.						V
473	Светодиод 1							V

Во избежание переполнения базы данных регистратора и базы данных аварийных осциллограмм, сигналы, отмеченные знаком " v ", на регистрацию дискретных сигналов не выводить и пуск аварийного осциллографа от этих сигналов не осуществлять

Выводить на аварийное осциллографирование можно до 128 сигналов из приведённых в таблице Д.1

			Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска осцил- лографа	Уставки по умолчанию			
Номер сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий			Пуск осцилло- графа с 0/1	Пуск осцилло- графа с 1/0	Осциллогра- фирование	Регистрация сигналов
474	Светодиод2	Светодиод 2						V
475	Светодиод3	Светодиод 3						>
476	Светодиод4	Светодиод 4						>
477	Светодиод5	Светодиод 5						V
478	Светодиод6	Светодиод 6						>
479	Светодиод7	Светодиод 7						>
480	Режим теста	Режим теста (светодиод)						V
489	Светодиод9	Светодиод 9						>
490	Светодиод10	Светодиод 10						>
491	Светодиод11	Светодиод 11						V
492	Светодиод12	Светодиод 12						v
493	Светодиод13	Светодиод 13						v
494	Светодиод14	Светодиод 14						v
495	Светодиод15	Светодиод 15						v
496	РФК	РФК (светодиод)						V

Лист регистрации изменений

	Номера листов (страниц)			Всего		Входящий			
Изм.	изме- нен- ных	заме- нен- ных	новых	аннули- рован- ных	листов (страниц) в доку- менте	Номер документа	номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата